



Ford EcoSport Trend

EZ 05/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 109.896km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 35***

Fahrzeug aufgenommen am: 01.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung EcoSport Trend [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6, Trend, 2014 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0BXXMRKBGR65369	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.896km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.872km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	101
Motorhaube	100	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Kofferraum lässt sich nicht öffnen .

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außentemperaturanzeige
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Diebstahl-Warnanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Teppich
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill grau
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|--|
| • Radstand 2519 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • 6 Lautsprecher | • USB-Anschluss |



Sonderausstattung

- | | |
|--|------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Winter-Paket |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Frontscheibe heizbar |
| • Klimaautomatik | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)