



Ford Mondeo Futura X

EZ 02/2007 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 177.092km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Mondeo Futura X [DE - Kb5 1.8 EU4, Futura X, 2006 - 2007]		
Kategorie Kombi	FIN WF0WXXGBBW7C17029	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 177.092km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 200g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.3l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(2 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(2 mm)

Hinten rechts



(2 mm)



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	850 	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Batterieleuchte an;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,8 Ltr. - 92 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne klappbar
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Check-Control-System
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Futura X
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Metall-Look
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- | | |
|---|--|
| • Schutzleisten Stoßfänger | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Blaupunkt TravelPilot | • Bordcomputer |
| • Dachreling lackiert | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Frontscheibe heizbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Metallic-Lackierung | • Parkpilotsystem hinten |
| • Schwellerverbreiterung | • Seitenschweller Wagenfarbe |
| • Sitzheizung vorn | • Vorbereitungs-Paket C für Mobiltelefon/Handy (inkl. Bluetooth-Schnittstelle) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	01.02.07	8556	ADP000012	2	01	92	/600	200
2	M1	AC		21	4804-4928	21	1812	
3	WFOVXXGGBW7C17029	2		22	1427-1514	22	1434	
4	FORD			23	-	23	75	-
5	BWY			24	189	2065	2065	
6	CHBB1			25	1025	1110	-	
7	5QLANS			26	1025	1110	-	
8	-			27	81	4500	71	
9	Mondeo			28	1500	715	5	-
10	FORD (D)			29	205/50R16	88H		
11	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			30	205/50R16	88H		
12	Kombilimousine			31	-			
13	70/220*2003/76B			32	GRAU	7/-		
14	EURO 4			33	e1*98/14*0156*17			
15	Benzin			34	24.10.05	K	DH365453	
16	0001	0462	1798	35				
17	F.1/F.2:2140 u.7.2/8.2:1180 b.Anhängebetrieb*ww.AHK 1t							
18	.EGTG*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3205kg*							
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								

[illegible][illegible]

Nachweise - zusätzliche Wartungsarbeiten																							
<table border="1"> <tr> <td>Verf. hergestellt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Ver. erstellt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td>Ver. genehmigt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td>2. und Originalfoto anreichen</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> </table>	Verf. hergestellt	am 12. März 20			Ver. erstellt	am 12. März 20	Ver. genehmigt	am 12. März 20	2. und Originalfoto anreichen	am 12. März 20	<table border="1"> <tr> <td>KundenNr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verf. hergestellt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Ver. erstellt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td>Ver. genehmigt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td>2. und Originalfoto anreichen</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> </table>	KundenNr.		Verf. hergestellt	am 12. März 20			Ver. erstellt	am 12. März 20	Ver. genehmigt	am 12. März 20	2. und Originalfoto anreichen	am 12. März 20
Verf. hergestellt	am 12. März 20																						
Ver. erstellt	am 12. März 20																						
Ver. genehmigt	am 12. März 20																						
2. und Originalfoto anreichen	am 12. März 20																						
KundenNr.																							
Verf. hergestellt	am 12. März 20																						
Ver. erstellt	am 12. März 20																						
Ver. genehmigt	am 12. März 20																						
2. und Originalfoto anreichen	am 12. März 20																						
<table border="1"> <tr> <td>Verf. hergestellt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Ver. erstellt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td>Ver. genehmigt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td>2. und Originalfoto anreichen</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> </table>	Verf. hergestellt	am 12. März 20			Ver. erstellt	am 12. März 20	Ver. genehmigt	am 12. März 20	2. und Originalfoto anreichen	am 12. März 20	<table border="1"> <tr> <td>KundenNr.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verf. hergestellt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Ver. erstellt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td>Ver. genehmigt</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> <tr> <td>2. und Originalfoto anreichen</td> <td>am 12. März 20</td> </tr> </table>	KundenNr.		Verf. hergestellt	am 12. März 20			Ver. erstellt	am 12. März 20	Ver. genehmigt	am 12. März 20	2. und Originalfoto anreichen	am 12. März 20
Verf. hergestellt	am 12. März 20																						
Ver. erstellt	am 12. März 20																						
Ver. genehmigt	am 12. März 20																						
2. und Originalfoto anreichen	am 12. März 20																						
KundenNr.																							
Verf. hergestellt	am 12. März 20																						
Ver. erstellt	am 12. März 20																						
Ver. genehmigt	am 12. März 20																						
2. und Originalfoto anreichen	am 12. März 20																						

Autoteile Dinnbier GmbH Filiale Potsdam/Seeburg Grünstraße 122 14482 Potsdam Tel. 03 31 7 04 44-0 Fax 7 04 44-22	Autoteile Dinnbier GmbH Filiale Potsdam/Seeburg Grünstraße 122 14482 Potsdam Tel. 03 31 7 04 44-0 Fax 7 04 44-22
--	--

Ver. erstellt: 15.02.20

Ver. genehmigt: 15.02.20

2. und Originalfoto anreichen: 15.02.20

Ver. erstellt: 15.02.20

Ver. genehmigt: 15.02.20

2. und Originalfoto anreichen: 15.02.20

Kleinmann, S.

Autoteile Dinnbier GmbH Filiale Potsdam/Seeburg Grünstraße 122 14482 Potsdam Tel. 03 31 7 04 44-0 Fax 7 04 44-22	Autoteile Dinnbier GmbH Filiale Potsdam/Seeburg Grünstraße 122 14482 Potsdam Tel. 03 31 7 04 44-0 Fax 7 04 44-22
--	--

Ver. erstellt: 15.02.20

Ver. genehmigt: 15.02.20

2. und Originalfoto anreichen: 15.02.20

Ver. erstellt: 15.02.20

Ver. genehmigt: 15.02.20

2. und Originalfoto anreichen: 15.02.20



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)