



Mercedes-Benz B 200 CDI

EZ 12/2012 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 205.544km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung B 200 CDI [DE - Van5 B 200 CDI / d EU5, BlueEfficiency DPF, 2011 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WDD2462011J130521	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 205.544km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.796 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 202.373km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	85	Heckklappe	120
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: NACHTSCHWARZ
- Reiserechner
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn mit Fach
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Feststellbremse elektrisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,8 Ltr. - 100 kW CDI KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Verglasung getönt
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) | • Reifendruckwarner |
| • Seitenairbag (Sidebag) vorn | • Start/Stop-Anlage |
| • Tempomat | • Wegfahrsperre |
| • Tagfahrlicht LED, rund | • Rußpartikelfilter |
| • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT | • Parameterlenkung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Armaturentafel in Ledernachbildung Artico |
| • Easy-Vario-System | • Exklusiv-Paket |
| • Fahrassistenz-Paket: Spur | • Fußmatten Velours |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Gepäckraum-Paket |
| • Innenausstattung: Holz Wurzelnuss, seidenmatt | • Innenhimmel schwarz |
| • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Memory-Paket |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitze vorn neigungsverstellbar | • Sitzlehne vorn rechts klappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Spiegel-Paket |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Fond | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar) |
| • Lenkrad (Leder / 3-Speichen) | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzheizung vorn |
| • Navigationsmodul Becker MAP Pilot | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik) |
| • Rückfahrkamera | • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung |
| • Nebelscheinwerfer | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)