



Volkswagen Amarok Highline DoubleCab 4Motion

EZ 06/2013 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 219.368km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 64***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Amarok Highline DoubleCab 4Motion [AT - PickupDK4 2.0 BiTDI 4Motion EU5, Highline, 2011 - 2016]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN WV1ZZZ2HZDH020053	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 219.368km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 122.973km	Letzter Service am 10/2018
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 216g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













C4	Antragsteller ist:	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis
A6	Verwendungsbestimmung	01
C	FIN	WV1ZZZ3+ZHD02005
B	Ermittelte Zulassung am:	25.06.2013
A8	Ermittelungsgrundlage	EG-Betriebsbeschränkung
E	Ermittelungsnr.	e1*200748*0396758
A7	Natürliche Code	191772

J	Klasse / Fahrzeugart	NG/Liebschaffwagen
D1	Marke	VOLVO SVENSKEN VV
D3	Werkstattbezeichnung	AMAROK
D2	Teilenummer/Version	ZH0CC8AKTV1A1MAAB0M35Z6ZNRTHQ

A22	Anzahl der Insassen	2
A11	Anlage	Der/Die Datenauszug ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Ermittelungsdokumentes

Nein zu Erzeugung der Abmeldung: Aufnahme der Zulassung
 der hier keine Erzeugung angibt, ist die Zulassung ausstehend



500

[illegible][illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Fahrertür (Rost, Lackschaden)



Fahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)