



Ford Focus Lim. Trend

EZ 09/2005 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 172.177km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 98***

Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Lim. Trend		
Kategorie Limousine	FIN WF0AXXGCD3M16100	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.177km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2016 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2005	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 174g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	600 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	420 
Seitenteil hinten links	310 	Seitenteil hinten rechts	700 
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Sichtprüfung nicht möglich ; ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 43 Ah
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fzg. ohne LM-Rad
- Fzg. ohne Telefon
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Titaneffekt-Ausführung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzbank geteilt
- Scheibenbremse hinten
- Schutzleisten Stoßfänger
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Steuer-AV Ausstattung Trend
- Verglasung getönt
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Fzg. ohne Telematik-System
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Zeituhr (digital) | • Zentralverriegelung |
| • Zierleisten geklebt | • Airbag Fahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Airbag Beifahrerseite | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Original Fahrzeug Farbe: Atlantik-Blau Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaanlage | • Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT |
| • Raucher-Paket | • Reifen 195/60 R15 ..V |
| • Reserverad als Notrad | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zentralverriegelung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.09.05	B566	00000000-	2	01	274	6000	11
01	40200		10	4174		1702	
WF0AXXGCD3M16100			11	1440		1144	
DAM			12				
			13		1590	1590	
			14	840	860		
			15	840	860		
			16	82		69	
			17	1200	570	5	
2 FORD (D)			18	195/60R15	79U		
PERSONENKRAFTWAGEN			19	195/60R15	79U		
GESCHLOSSEN			20				
			21	GRAU		17/-	
			22	413*97/27*002			
EURO 3			23	05.08.05	N	WFK9805	
Benzin			24				
0001	0444	1596	25				
ZU 18-20-L.BIS 4292 U.H.BIS	1481*FZ.SNTSPR.TSN	346 0					
*							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost, Delle)



Schweller links (Rost, Delle)



Schweller links (Rost, Delle)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)