



Volkswagen Golf Trendline

EZ 01/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 119.038km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 42***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Trendline [DE - Kb5 1.4 EU4, Trendline, 2007 - 2009]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ1KZ8M348939	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.038km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 165g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)
	Kerben, Kratzer	Kratzer, Kerben	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	145
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Laut Einlieferer: Fahrzeug ruckelt/viebert während der Fahrt

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe

- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher)
- Cool & Sound-Paket 1
- Einparkhilfe hinten
- Fahr-Komfort-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage Climatic
- Lautsprecher (4)
- Lautsprecher (4)
- Metallic-Lackierung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank / Lehne geteilt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Verformung, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Verformung, Rost)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost, Kratzer)



Schweller links (Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)