



BMW 535i

EZ 07/2010 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 107.857km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 77***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 535i [DE - Lim4 535 i EU5, 2010 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WBAFR7C53BC605581	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.857km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.979 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 195g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer,
Riss/Bruch



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	285 	Beifahrertür	305 
Kotflügel vorne links	245 	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	200 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	265 	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	410 	Heckklappe	140 
Dach	145 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Rauschen, Brummen;

Sonstige technische Mängel

Parksensoren ohne Funktion

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet; Fahrzeug hat in den USA einen Salvage Title;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 225 kW 24V
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Control-Display mit Farbmonitor (7,0 Zoll)
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad

- | | |
|---|---|
| • Multifunktionsarmlehne im Fond | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: TITANSILBER METALLIC | • Parkbremse elektrisch |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifenpannen-Anzeige |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung Servotronic | • Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach |
| • Wegfahrsperre | • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Adaptives Kurvenlicht | • Alarmanlage |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audio-Navigationssystem Professional |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) | • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • Blinkleuchten LED |
| • Heckklappenbetätigung automatisch | • HiFi-Lautsprechersystem Professional |
| • Innenausstattung: Edelholz Finline | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Metallic-Lackierung | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe | • Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech. |
| • Sprachbediensystem | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Schnittstelle | • Universal-Garagentoröffner |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Gummidichtung löst sich



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)