



Ford S-MAX Titanium

EZ 08/2008 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 163.763km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 08***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung S-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 Flexifuel EU4, Titanium, 2008 - 2010]		
Kategorie Van	FIN WF0SXXGBWS8K76621	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 163.763km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 192g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm) Kratzer	(6 mm)	(6 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	160	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	280 
Seitenteil hinten links	280 	Seitenteil hinten rechts	260 
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Entfall 3. Sitzreihe
- Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Einstiegschienen vorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelkonsole mit Armlehne

- | | |
|---|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 107 kW Flexifuel KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Reifen-Reparaturkit | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Servolenkung |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar |
| • Sportsitze | • Türgriffe außen verchromt |
| • Wegfahrsperre | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung | • Fahrer-Informationssystem (FordConvers+) |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten |
| • Seitenairbag vorn | • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten |
| • Gurtstraffer | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Frontscheibe heizbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Frontscheibe heizbar | • Sitzheizung vorn |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Fußmatten Teppich | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)