



Opel Astra Style

EZ 02/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 106.798km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 51***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Style [DE - Kb5 1.4 Turbo EU6, Style ecoFlex S/S, (Facelift) 2014 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN W0LPD8EU5G8046527	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 106.798km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.725km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	105
Motorhaube	105	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Tiergeruch;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dachreling schwarz
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse manuell
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekorleisten Dolomit hellgrau
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Komfortsitze vorn
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)

• Lenkrad (Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Leseleuchten vorn (2)	• Leuchtweitenregelung
• Mittelarmlehne vorn verschiebbar	• Modellpflege
• Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER	• Parkpilotsystem hinten
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Design-Paket	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Komfort-Paket	• Lenkrad heizbar
• Leseleuchten im Fond	• Licht-Paket
• Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	• Nebelscheinwerfer
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Sicht-Paket
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Tagfahrlicht LED	• Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Unsachgemäß instandgesetzt



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)