



Volkswagen Golf Style

EZ 08/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 218.286km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Style [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Style, 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ1KZBW336842	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 218.286km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 206.343km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	185 	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	155	Heckklappe	150
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;
Klimaanlage	Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Verkäufer: verliert Kühlfüssigkeit. 1. Schlüssel: Riss/Bruch

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagefach am Dachhimmel
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Antriebsart: Frontantrieb	• Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel lackiert	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket 2
• Doppeltonhorn	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Einstiegsleisten für Sondermodell	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistentz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Handbremshebelgriff Leder
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Tweed	• Innenausstattung: Stoff / Alcantara
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 4-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchte
• Licht- und Sicht-Paket 1	• Mittelarmlehne
• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Pedale Edelstahl / Aluminium-Design	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Zentralverriegelung	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Fernbedienung für Zentralverriegelung



Sonderausstattung

• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)