



Mercedes-Benz 109 CDI lang

EZ 07/2015 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 87.520km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 109 CDI lang [DE - Ka3 109 CDI EU5, Lang (A2), 2012 - 2016]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF4156031U162091	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 87.520km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 2	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	95 	Heckklappe	175 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Motor 1,5 Ltr. - 66 kW CDI KAT
- Radiovorbereitung
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Wärmeschutzverglasung
- Zusatzheizung
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausführung: Kasten
- Dachverkleidung bis B-Säule
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Radstand 2697 mm
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|---|------------------------------------|
| • Armauflage vorn mit Fach | • Audiosystem: Radio |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Außentemperaturanzeige |
| • Holzboden Laderaum | • Klimaanlage |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Rost)



Dach (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)