



Ford Focus Trend

EZ 06/2007 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 165.139km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Focus Trend [DE - Ca2 1.6 EU4, Trend, 2007 - 2007]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WF0XXXLUDX7L06251	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.139km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.506km	Letzter Service am 04/2014
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 168g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)


(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	195 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	100 	Kotflügel vorne rechts	255 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1900 	Seitenteil hinten rechts	120 
Motorhaube	305 	Heckklappe	120 
Dach	110 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Original Fahrzeug Farbe: Nero-Schwarz
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Aktives Überrollschutzsystem
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Türgriffe außen lackiert
- Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)