



Opel Corsa 150 Jahre Opel

EZ 10/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 187.132km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 24***

Fahrzeug aufgenommen am: 20.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa 150 Jahre Opel [DE - LimS3 1.2 EU5, "150 Jahre Opel" ecoFlex, (Facelift) 2011 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL08C6116234	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 187.132km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.290km	Letzter Service am 04/2022
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer	Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer	Kratzer	Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Seitenscheiben hinten (dunkel getönt) | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung |
| • Sitzheizung vorn | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Verglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: SILBERSEE/SILVER LAKE |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Funktions-Paket | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Technik-Paket 1 | • Winter-Paket |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar |
| • Bordcomputer | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad heizbar | • Lenkrad (Leder) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Schweller links (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Schweller links (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Schweller links (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Schweller links (Delle, Steinschlag, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)




Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)