



Kia Sportage Attract (2008->

EZ 03/2009 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 173.331km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 84***

Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sportage Attract (2008-> [DE - SUV5 2.0 EU4, Attract, (Facelift) 2008 - 2010]		
Kategorie Geländewagen	FIN U6YJE55229L056186	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 173.331km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 141 PS (104 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.975 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 135.297km	Letzter Service am 05/2022
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 190g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2630 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Gepäcksicherungsnetz
- Heckscheibe aufstellbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: PISTON GREY
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












10.03.2009	1260	AAL00011 X	02	01	0104/06000	180
M1	AF		-	04350	-	1800
U6YJE55229L056186	6		1695	- 1730	01582	- 01615
KIA				00075		
JES			0190	002050	002050	
F5G11A			01170	01100		
M51A21			01170	01100		
			85	04500	74	
			01400	0500	005	
SPORTAGE, KM, KMS				215/65R16 98H		
KIA MOTORS (SK)				215/65R16 98H		
FZ. 2. PERS. BEF. B. 8 SPL.						
MEHRZWECKFAHRZEUG						
70/220*2003/76B						
EURO 4						
BENZIN						
0001	0462	01975				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:	10.03.2009*					



The image shows a car's interior with a steering wheel and dashboard. In the foreground, two copies of a 'SERVICE' form are held up, partially obscuring the view. The forms contain handwritten information about a car service, including dates, times, and various checkboxes. The background shows a blurred view of other cars parked in a lot.

 SERVICE		Inspektion	
Inspektion Wo oder nach Monaten durchgeführt		km oder nach Monaten durchgeführt	
Datum: <u>24.11.2021</u>		Datum: <u>16.5.2022</u>	
An bei: <u>70471</u>		An bei: <u>70471</u>	
Ist Anders O. <u>SW 2.0</u>		Ist Anders O. <u>SW 2.0</u>	
Ölwanne/Ölwanne <u>SW 2.0</u>		Ölwanne/Ölwanne <u>SW 2.0</u>	
Lichtanlage/Leuchten <u>SW 2.0</u>		Lichtanlage/Leuchten <u>SW 2.0</u>	
Bremsflüssigkeit ☒ ☒		Bremsflüssigkeit ☒ ☒	
Kältemittelprüfung ☒ ☒		Kältemittelprüfung ☒ ☒	
Luftdruck ☒ ☒		Luftdruck ☒ ☒	
Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ☒		Zahnriemen mit Spannrolle ☒ ☒	
Werkstatt Stempel  Autotechnik GmbH ...		Werkstatt Stempel  Autotechnik GmbH ...	
Autotechnik GmbH ...		Autotechnik GmbH ...	




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)




Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)