



Volkswagen Golf Plus Trendline BMT

EZ 04/2010 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 195.076km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 26***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline BMT [DE - LimS5 1.6 TDI BMT EU5, Trendline, 2009 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZ1KZAW602488	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.076km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 171.105km	Letzter Service am 02/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2010	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 114g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	2000 
Motorhaube	105	Heckklappe	90
Dach	95		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|--|--|
| • Kühlergrill schwarz | • Lenkrad (3 Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: BLUEGRAPHIT | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank / Lehne geteilt |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblende links mit Spiegel | • Sonnenblende rechts mit Spiegel |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung grün getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Anzeige für Waschwasserstand | • Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher) |
| • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Gepäckraumboden höhenverstellbar | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Lautsprecher (4) | • Metallic-Lackierung |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden





Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)