



BMW sDrive 20 d

EZ 06/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 208.075km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 84***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 20 d [DE - SUV5 20d EU5, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVN91030VY83411	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 208.075km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 95.899km	Letzter Service am 12/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
		Kerben	Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2760 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung

- | | |
|---|--|
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Tagfahrlicht |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung | • Dynamische Traction Control (DTC) |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Adaptives Kurvenlicht | • Advantage-Paket Plus |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Bi-Xenon-Scheinwerfer | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Dachhimmel Anthrazit | • Dachreling (Aluminium) |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn verstellbar | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Sprachbediensystem |
| • Abbiegelicht | • Ablage-Paket |
| • Licht- und Regensensor | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Armauflage vorn |
| • Sitzheizung vorn | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Heckleuchten LED |
| • Tagfahrlicht | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













[illegible]

HU-Prüfziff. PölzVap4 (2015 D Stuttgart)
 Seite 1 von 2

Nächste HU fällig Mai 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiederanführung ist nicht erforderlich.
 Die Abnahme wurde zugewillt und abgeschlossen.
 Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2027.

Ihr Experte
 Ihr Prüfungsinhaber
 Matthias Mollers
 Mollers am Ende

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Messwerte		BRA					FBA	
	11.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	11.	re.
Achse	daN	daN	daN	daN	%	%	daN	daN
1	277	276	37,0	346	70,5	50,5		
2	240	232	75,0	346	29,5	22,1	193	181

Abbremsung z = 18,1%

Systemdaten Stand: 4.28.1
 lltung Nr. 729470000011324
 lltungsdatum 23.05.2025

bar Betrag erhalten

Pers. Nr.

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)