



Skoda Scala Cool Plus

EZ 12/2019 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 110.672km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Scala Cool Plus [DE - LimS5 1.0 TSI EU6d-T, Cool Plus OPF, 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN TMBEP6NW3L3060617	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 110.672km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 105.046km	Letzter Service am 01/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	320 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Getriebeschaden;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Getriebeschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Andere: Getriebeschaden ;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten Teil-LED (Schlussleuchte und Bremslicht)
- Infotainment-Paket Swing
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)

- | | |
|--|---|
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI |
| • Multifunktionsanzeige | • Nebelscheinwerfer |
| • Notrufsystem | • Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheinwerfer Teil-LED (Tagfahrlicht und Abblendlicht) |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung elektronisch (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Active schwarz | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C) | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|-------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Perleffekt-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Sitzheizung vorn |
| • SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)