



Mercedes-Benz 116 CDI kompakt

EZ 03/2014 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 197.642km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI kompakt [DE - KaDK4 116 CDI EU5, Mixto kompakt 4x4, (Facelift) 2010 - 2014]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF63960113868972	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.642km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 233g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	360 
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	330 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	305 
Motorhaube	300 	Heckklappe	115
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausführung: Vito Mixto
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Holzfussboden im Laderaum
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: flintgrau metallic
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Generator 200 A
- Heckklappe
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: 2 zusätzlich
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- LKW-Zulassung
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Partikelfilter

• Radstand 3200 mm	• Reifen-Reparaturkit mit Kompressor
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Servolenkung	• Sitzausstattung: Schnellverriegelung für 2 Sitzreihen im Fond
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima	• Tagfahrlicht
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: - mit Dachverkleidung	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
• Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Anhängelast 2500 kg	• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
• Audiosystem Sound 5	• Außentemperaturanzeige
• BlueEfficiency-Paket	• Breitband Lautsprecher vorn
• Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage	• Kindersicherung
• Klappdeckel für Ablagefach	• Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
• Metallic-Lackierung	• Parktronic-System (PTS)
• Reifen 205/65 R16C 103/101 T	• Rückspiegel innen
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Start/Stop-Anlage Motor
• Vlies-Batterie 95 Ah	• Zuheizter


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











04.03.2014	1313	AGD026440	02	02	0120/03800	174
M1	AF		01763	-	1906	
WTF6396011868972	7		1942	-	01985	02075
Mercedes-Benz			-	00100		
639/2			227	003050	1050	
KAA33305H			01550	01550	-	
1A2C2S39			01550	01550	-	
			077	02850	072	
Vito			02500	0750	9	
Daimler (D)			205/65R16C	107/105T(103H)		
Fz.Fz.Fers.bef.b. 8 Spl.			205/65R16C	107/105T(103H)		
Mahzweckfahrzeug						
715/2007*195/2013K			grau		7	
EURO5;K:CJ;Miszoe ohneMIG			e1*2007/46*0457*07			
Diesel			08.01.2014	K	K	W8614413
D002	35KD	02143	-			
ZU 18: MAX.4863*ZU 20: MAX.2012*F.1/F.2: +100 B.ANH.BET						
R.*AHK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:						
5300*S.1:MAX. S-PL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 05.03.2						
014*						

[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Stoßstange vorne (Delle, Kratzer)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)