

Maxus

VIN: LSH14C4C6PA103359



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	28/03/2024	35420 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
003	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Delle	Ersetzen
			
004	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen
			
005	Stoßfänger oberhalb / Hinten Links	Kratzer	Lackieren



006 Rückleuchteneinfassung / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



007 Stoßfänger oberhalb / Vorne

Kratzer

Lackieren



008 Stoßfänger unterhalb / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



009 Motorhaube / Vorne

Kratzer

Lackieren



010 Seitenwand / Links

Delle

Smart Repair



011 Seitenwand / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



012	Tür / Rechts	Delle	Reparieren

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Ersatzrad

☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung

☒ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)





☒ Serviceheft

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	185 / 65 / 15 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	185 / 65 / 15 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	MINERVA	185 / 65 / 15 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	MINERVA	185 / 65 / 15 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar





Sonstige




Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten Links / Kratzer



Rückleuchteneinfassung / Hinten Rechts / Kratzer



Rückleuchteneinfassung / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Motorhaube / Vorne / Kratzer



Motorhaube / Vorne / Kratzer




Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Links / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle