



BMW 225 xe

EZ 10/2018 | Van | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 135.573km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 225 xe [DE - Van5 225xe iPerformance EU6d-T, OPE, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN WBA6Y31060VG26643	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.573km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 127.415km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 63g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 2.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Kratzer,
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Kerben und Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	260 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	260 
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	800 
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig. Ladekabel nicht vorhanden.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW-Online: Online-Plattform
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten

• Heckleuchten LED	• Hybrid 165 kW (Motor 1,5 Ltr. - 100 kW)
• Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 100 kW (System: 165 kW) Hybrid (B38)	• Multifunktion für Lenkrad
• Navigationssystem: Navigation (USB)	• Original Fahrzeug Farbe: FLAMENCOROT BRILLANT
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Schaltpunktanzeige
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Seitenairbag hinten
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Connected eDrive Services
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Service-System: Remote Services	• Service-System: eDrive Services
• Servolenkung Servotronic	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
• Sitze vorn mechanisch verstellbar	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (Funktion)	• Tagfahrlicht LED
• Variable Sportlenkung	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Armauflage vorn	• CD-Laufwerk
• Dachreling schwarz	• Entfall spezifischer Designumfänge
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Metallic-Lackierung	• Panoramadach (Glas)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)