



Opel Astra Innovation Start/Stop

EZ 03/2019 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 95.263km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Innovation Start/Stop [DE - LimS5 1.6 CDTI EU6d-T, Innovation Start/Stop, 2018 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN W0VBE6EG1KG323492	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 95.263km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 87.349km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 141g/km (WLTP) 116g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (WLTP) 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	130		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontkamera
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera

- | | |
|--|---|
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Check-Control-System | • Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Elektron. Traktionskontrolle |
| • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Fensterheber elektrisch hinten | • Sicht-Paket |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Lenkrad (Leder) |
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung | • Leseleuchten im Fond |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Elektrische Schnellheizung (Quickheat) |
| • Original Fahrzeug Farbe:
ARGONSILBER/SOVEREIGN/SWITCHBLADE SILVER | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Ergonomiesitz vorn links/rechts | • Fußmatten Velours |
| • Innenraum-Paket | • Innovations-Paket |
| • Leichtlaufreifen | • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung |
| • Winter-Paket Premium | • Dachantenne im Haifischflossen-Design |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) |
| • Farbdisplay (8,0 Zoll) | • Frontscheibe geräuschkämmend |
| • Mittelarmlehne hinten | • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) |
| • Voll-LED (IntelliLux) | • Abbiegelicht |
| • Heckleuchten LED | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |
| • USB-Schnittstelle hinten (2-fach) | • Sitzheizung vorn |
| • Sitzheizung hinten | • Feststellbremse elektrisch |
| • Lenkrad heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Verformung)



Fahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Ohne Funktion)



Innenraum (Riss/Bruch)