



Ford Transit FT 260 K LKW

EZ 03/2011 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 258.897km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Transit FT 260 K LKW [DE - HKa4 FT 260 2.2 TDCi EU4, 260 K, 2008 - 2011]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WF0XXXTTFXBD66642	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 258.897km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.669km	Letzter Service am 11/2014
Emissionsklasse Other	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 196g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	128	Heckklappe	200 
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Siehe Lackwerte; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Doppelschließanlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer
- Motor 2,2 Ltr. - 85 kW TDCi KAT
- Produktionsstätte: Otosan
- Radstand 2933 mm
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten
- Sitz-Paket 22: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher
- Radvollabdeckungen
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- | | |
|--|--|
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Tagfahrlicht | • Verglasung getönt |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Bordcomputer |
| • Frontscheibe heizbar | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage | • Lenkrad (Leder) |
| • Nebelscheinwerfer | • Raucher-Paket |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sicht-Paket 2 | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Trittstufe hinten integriert | • Vorbereitungs-Paket Mobiltelefon |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














1	24.03.2011	8566	00000000	2	1	85/3500	155
2	N1	BB		3	4863-4981	1974-1974	
3	WF0XXX1TFX8D66642			4	2304-2385	1733-1733	
5	FORD			5	112		
6	FAE6			6	221	2600	2600
7	SRFA			7	1450	1475	
8	260S			8	1450	1475	
9	-			9	87	2625	73
10	Transit/Tourneo 260S			10	2000	750	3
11	FORD (D)			11	195/70R15C 100/98R		
12	Fz z.GÜ bel. b. 3.5 t			12	195/70R15C 100/98R		
13	Van			13	-		
14	B3R11-05			14	-		
15	98/58/EG II:B			15	-		
16	Diesel			16	-		
17	0002	0645	2198	17	-	E	VS146542
18	MOTOR SRFA*ZU 15.1-Z A.FELGE 5.5JX15H2 ET60, A.MGL.VUH.			18	ausgestellt am 10.12.2025		
19	185/75R16C 104/102R OD.VUH.205/65R16C 107/1105T, JEW.A.F						
20	ELGE 5.5JX16H2 ET56***ERROH D.ANHÄNGELAST LT.GUTACHTER						
21	LICHER STELLUNGNAHME D.TOUAUSTRAI AUTOMOTIVE GMBH.NR.						
22	14-TAKT-0755/E9/TOP V.07.09.17 ZU O.1 MAX.2600KG BIS 8						
23	% STEIG., DABEI ZUGGESAMTGEW.MAX.5200KG; D-WERT D.AHK MI						
24	N.12,75KN,ZUL.STÜTZLAST 112KN<FORTSETZUNG AUF BEIHLATT>						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Verformung, Rost)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch, Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)