



Kia Ceed Cool Surf&Drive

EZ 06/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 192.641km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 68***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Cool Surf&Drive [AT - LimS3 1.4 CVVT 90 EU5, Cool Surf&Drive, 2011 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN U5YHB311ACL064994	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.641km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.396 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung beschädigt ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem KIA CD/MP3-Radio
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Mittelkonsole Alu-Optik | • Motor 1,4 Ltr. - 66 kW KAT |
| • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer | • Original Fahrzeug Farbe: CASSA WHITE |
| • Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage (ISG) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • iPod-Anschluss in Mittelkonsole |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Fahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Anderer Schaden): Druckstellen



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)