



Kia Ceed Titan

EZ 09/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 150.434km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)

Fahrzeugstandort: 66***

Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Kia	Typ/Verkaufsbezeichnung Ceed Titan [AT - Kb5 1.6 CRDi EU6, Titan, (Facelift) 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN U5YHM816AGL149583	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.434km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.582 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 126.073km	Letzter Service am 11/2022
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)	(1 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	90	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	105	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktives Bremslicht (ESS)
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
• Außenspiegel heizbar	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
• Chrom-Paket	• Dachreling
• Dachspoiler	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fensterheber elektrisch vorn	• Fernentriegelung Tankklappe
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäcksicherungsnetz	• Getriebe 6-Gang
• Getränkehalter hinten	• Gurtstraffer (vorn)
• Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Chrom-Applikationen	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|---|---|
| • Karosserie: 5-türig | • Kopf-Airbag-System |
| • Laderaumschienen | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CRDi KAT |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Original Fahrzeug Farbe: (1K) BLACK PEARL | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel | • Stau-/Ablagefach im Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|---|
| • 20-Jahre-Paket plus | • Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display) |
| • Audiosystem KIA CD/MP3-Radio | • Einparkhilfe hinten |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad heizbar | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Rückfahrkamera |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer) |
| • Sitzheizung vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











14. Wartungs- und Servicenachweise Zurechenendes annehmen bzw. nicht zurechenendes annehmen

☐ A. Inspektion	☐ B. Ölwechsel
KM-Stand 90.550	Datum 2.10.2022
Zurücksetzen gesetzl. Wartung	
☐ Ölwechsel	☒ Pleuellwechsel
☐ Lichtanlage	☐ Zündkerzen
☐ Wasserpumpe	☐ Abgasanlage
☐ Wasserpumpe	☐ Wasserpumpe
☐ Lichtanlage	☐ Lichtanlage
☐ ...	☐ ...
☐ ...	☐ ...
C. Karosserieinspektion / Beschädigung	
Karosseriebeschädigung festgestellt:	
Kratzer/Schalen	☐ ja ☐ nein
Überflächenrost	☐ ja ☐ nein
Kanten/Falzgurt	☐ ja ☐ nein
Unterbodenschutz	☐ ja ☐ nein
nachgebohrt	☐ ja ☐ nein
D. nächste Inspektion / Ölwechsel fällig	
KM-Stand	Datum
110000	10.2022

WOLF FERDINAND
KIA Motors
Tel. 06634 6364 Fax 477
Service-Unterstützung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Diverse Schäden)