

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Audi			Typ		A6 Avant 40 TDI quattro sport		Modell			40 2.0 TDI EU6d, Avant quattro spo..								
	VIN		WAUZZZF27PN001280			Aufbau		Kombi		Anzahl Türen	5	Kraftstoff	Diesel	KBA-Schlüssel		0588/BNF					
			Erstzulassung	10.10.2022	Halter lt. Zulbesch. II	k. A.	Halter lt. Kunde	k. A.	Leistung (kW)	150 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1968	HU		10/27				
	Batteriezustand (SoH %)		0,00 %		Ladestand (SoC %)		0,00 %		HV-Batterie (kWh)		0		Energieeffizienzklasse		keine Angabe		CO ₂ -Emission (g/km)		149 (WLTP)		
	Gesamtfahrh. lt. Halter		k. A.		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		160.653 km		max. km-Stand bei Übergabe		k. A.		Raucherfahrzeug		nein		letzter KD am		09/25	Letzter KD (km)	146.056 k..
	Farbe		Mythossschwarz Metallic			Lackierung		metallic			Reimport		nein		nächster KD in Tagen		k. A.		nächster KD (km)		15.500 km
	Scheckheft		Servicehistory Digital			Scheckheft Bemerkung															
	Polster		Stoff Rhythmus			Polsterfarbe		schwarz-schwarz			Getriebe		Getriebe 7-Gang - Dop..			Schadstoffk.		Euro6d			
	Ehemalige Nutzung		keine Sondernutzung			Eigentum des Kunden															
			k. A.																		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe				Dieselpartikelfilter vorhanden: ja				Chiptuning: nein												

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Allradantrieb Audi Drive Select Außenspiegel Wagenfarbe Dachreling eloxiert Fahrerassistenz-System: Bremsassistent (Audi .. Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdis.. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +.. Glanz-Paket Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium .. Kopf-Airbag-System (Sideguard) LM-Felgen Mittelarmlehne vorn Nichtraucher-Paket Reifen-Reparaturkit Rußpartikelfilter Scheinwerfer LED Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhythmus Standard-Fahrwerk Wagenheber	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audi connect (Internetbasierende Dienste) Außenspiegel asphärisch, links Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage Fahrerassistenz-System: Insassen-Schutzsysteme.. Fondsitzanlage (3 Sitzplätze) Geschwindigkeits-Begrenzeranlage Heckklappenöffnung automatisch Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multif.. Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW .. Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R.. Progressivlenkung Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Schienensystem im Gepäckraum Sitze vorn manuell einstellbar Start/Stop-Anlage Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)	Anti-Blockier-System (ABS) Audi connect (Notruf- und Assistance-System) Außenspiegel asphärisch, rechts Dachhimmel Stoff, Silber Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrerassistenz-System: Spurverlassenswarnu.. Frontscheibe Wärmeschutzverglasung Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckleuchten LED Karosserie: 4-türig Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Mild-Hybrid-Technologie Multi-Media-Interface MMI Navigation Radioempfang digital (DAB) Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) Scheibenwaschdüsen heizbar SCR-System (AdBlue-Technologie) Sportsitze vorn Tagfahrlicht LED Wegfahrsperre (elektronisch)
	Sonderausstattung:		
Ausstattung	Ablage-Paket Audi Smartphone Interface Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck.. Metallic-Lackierung Rückfahrkamera Standheizung	Ambiente-Beleuchtung Bedienelemente Glasoptik, inkl. erweiterter A.. Head-up-Display Kraftstofftank: 73 Ltr. Neuwagen-Reifengarantie Seitenairbag vorn und hinten Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) Business-Paket Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) LM-Felgen 8x18 (5-Arm, für Winterbereifung) Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest Sound-System DSP / Audi Sound-System

Minderwertgutachten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):																						
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe														
	-		-		-		-		0,00 €														
	Vorschäden lt. Bewerter:																						
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe														
	nein		nein		nein		nein		0,00 €														
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja																						
Optischer Zustand																							
LNR Beschreibung - Reparaturart 1. Alufelge vorne links verschrammt - lackieren mit Lackaufbau 2. Heckscheibe verkratzt, Minderwert 3. Motorhaube, eingedellt - Gebrauchsspur 4. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt - smart repair 5. Tür hinten links, eingedellt - drücken Zwischensumme (Netto)																							
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung																							
LNR Beschreibung - Reparaturart 1. Inspektion - Fahrzeugabmeldung 2. Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung - erneuern Zwischensumme (Netto)																							
Fehlteile und Dienstleistungen																							
LNR Beschreibung - Reparaturart 1. COC-Papiere fehlen 2. Kundendienstcheckheft fehlt 3. Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt Zwischensumme (Netto)																							
Summe Minderwerte																							
Optischer Zustand Technischer Zustand Fehlteile und Dienstleistungen Endbetrag (Netto) 19% Mehrwertsteuer Endbetrag (Brutto)																							
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral																							
<table><tr><td>LNR</td><td>Beschreibung - Reparaturart</td><td>Schadenshöhe</td><td>Wertminderung</td></tr><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td colspan="2">Summe</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr></table>												LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung	---	---	---	---	Summe		0,00 €	0,00 €
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung																				
---	---	---	---																				
Summe		0,00 €	0,00 €																				
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig												

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	225/55 R18 102Y	6,00 mm (Bridgestone)	6,00 mm (Bridgestone)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/55 R18 102Y	7,00 mm (Bridgestone)	7,00 mm (Bridgestone)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
Reifen vorne		VL	VR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Reifen hinten		HL	HR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Reifendichtmittel

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers						
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.			Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
			Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
			Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
			COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
			Verbandskasten	X	Werkzeug	X
			Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
			Ladekabel		Ladegerät	
			Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
			Windschott		Kundenrechnung	
			Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
			Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			X
			Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
			Trennnetz	X	Feuerlöscher	
			Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
			Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X					
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt						
Zweiter Radsatz						
Wichtige Eckdaten						
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	-	-	-	0,00 €	
	Vorschäden lt. Bewerter:					
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	nein	nein	nein	nein	0,00 €	
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer					
	k.A.					
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.						

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Audi A6 Avant 40 TDI quattro sport


VIN: WAUZZZF27PN001280

Kilometerstand: 160.653 km

Erstzulassung: 10.10.2022

Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe

Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe




Fahrbereifung (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)




Service (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)




Alufelge vorne links verschrammt (DEKRA)



Heckscheibe verkratzt, Minderwert (DEKRA)



Heckscheibe verkratzt, Minderwert (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)




Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt, drücken (DEKRA)




Tür hinten links, eingedellt, drücken (DEKRA)



Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung (DEKRA)