



Cupra Formentor VZ e-Hybrid

EZ 05/2022 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 20.868km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.05.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Cupra	Typ/Verkaufsbezeichnung Formentor VZ e-Hybrid [DE - SUV5 1.4 e-HYBRID EU6d, VZ, 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN VSSZZZKMZNR045940	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 20.868km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 43g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug erkennt Schlüssel nicht; Steuergerät ausgebaut und Fahrzeug Teil zerlegt

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Rollbar per Notentriegelung //Nur eine Funkfernbedienungen vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

• Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung	• Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
• Frontkamera	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
• Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)	• Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
• Induktionsladeschale für Smartphone	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Ladekabel mit Schukostecker
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
• Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Licht- und Regensensor	• Licht- und Sicht-Paket
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten	• Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: VERDE VIBRANTE (OLIVIN)
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2680 mm
• Reifen-Reparaturset	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheinwerfer Voll-LED	• Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
• Seitenairbag	• Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
• Sprachsteuerungs-System	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Steckdose 230V im Gepäckraum
• Tagfahrlicht LED	• USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2. Sitzreihe
• USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	• Verzurrösen Koffer-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt-System	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Fahrassistenz-Paket XL	• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
• Fahrassistenz-Paket: Travel Assist	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Frontkamera	• Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)

- Metallic-Lackierung

- Sitzheizung vorn


- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











06.05.2022	7593	ARH000215	2	1	110/4500	210
M1	AC		4450	-	4450	1839 - 1839
VSSZZZKMZNR045940	0		1528	-	1528	1699 - -
CUPRA			-		80	-
KM			33		2120	2120
CXDGEAX0			1080		1090	-
FD6HFD6DD0014BI1CAA			1080		1090	-
			72		3750	67
FORMENTOR VZ E-HYBRID			1500		750	-
SEAT (E)			245/40	R19	94W	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/40	R19	94W	
Kombilimousine			-			
715/2007*2018/1832AP			BLAU		5	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*4008*10			
Hybr.B/E ext.aufl.			28.10.2021	K	GJ855785	
0025	36AP	1395				
7.2/8.2:+85 B.ANHANGEBETRIEB*O.I:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU						
L.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:3620KG*WW.AHK LT.EGTG*BATTERIEK						
APAZITAT 13.0KWH*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Klebereste



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Klebereste



Fahrtür (Anderer Schaden): Klebereste



Fahrtür (Anderer Schaden): Klebereste



Beifahrtür (Anderer Schaden): Klebereste



Türe hinten rechts (Anderer Schaden): Klebereste



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Klebereste



Seitenteil hinten rechts (Anderer Schaden): Klebereste



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Zerlegt



Innenraum (Anderer Schaden): Zerlegt



Innenraum (Anderer Schaden): Zerlegt