



BMW 218 i

EZ 02/2015 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 34.919km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 i [DE - Van5 218i EU6, 2014 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2A31000VZ47447	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 34.919km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 12.216km	Letzter Service am 02/2017
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	1750 
Motorhaube	100	Heckklappe	140
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Basis
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten

- | | |
|---|--|
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V | • Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht LED | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • CD-Laufwerk | • Chrome-Line Exterieur |
| • Dachreling Aluminium satiniert | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Nebelscheinwerfer | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Race | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














25.02.15	0005	BWN000641	2	01	100 / 4400	205
M1	AC		4342			1800
WBA2A31000VZ47447	5		1555			1395
BMW				75		-
UKL-L			115	1870		1870
2A31			970	930		-
6H1500C0			970	930		-
-			77	3300		69
			1300	695	5	-
218i Active Tourer			205/60 R16 92V			
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60 R16 92V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Kombilimousine						
715/2007*136/2014W						
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I						
Benzin						
0001	36W0	1499				
F.1/F.2: 1945 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1040 b.Anhänge						
betrieb*ww.AHK lt.EGTG *						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)