



Daihatsu Sirion 1.3

EZ 12/2007 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 104.577km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Daihatsu	Typ/Verkaufsbezeichnung Sirion 1.3		
Kategorie Kleinwagen	FIN JDAM301S001075445	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.577km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2025 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 91 PS (67 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.298 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 39.821km	Letzter Service am 12/2010
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2007	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	205 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)