



## Renault Clio II 1.4 16V Initiale

EZ 01/2011 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 206.606km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 80\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 13.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                     |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Renault                                | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Clio II 1.4 16V Initiale |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>VF1BB1KEF44316745                            | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>206.606km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                    | Leistung<br>58 PS (43 KW)                                         | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                 | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>1.149 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                              | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Other                             | Sitze<br>5                                          | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>01/2011                                        | Farbe<br>Weiß                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>Unbekannt                      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Reimportfahrzeug                   | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                     | Land der letzten Zulassung<br>Österreich                          |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                     | CO2-Emissionen<br>140g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>5.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(7 mm)

Ohne Luft,  
Rost



(7 mm)

Rost



(7 mm)

Rost



(7 mm)

Rost



## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 180  | Beifahrertür             | 190  |
| Kotflügel vorne links   | -                                                                                       | Kotflügel vorne rechts   | -                                                                                         |
| Türe hinten links       | 170  | Türe hinten rechts       | 170  |
| Seitenteil hinten links | 170  | Seitenteil hinten rechts | 160                                                                                       |
| Motorhaube              | 190  | Heckklappe               | 200  |
| Dach                    | 180  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

---

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

---

- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS



## Sonderausstattung

---

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos











# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Rad (Ohne Luft, Rost)



Rad (Ohne Luft, Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Rad (Rost)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschmutzung)