



Land Rover Range Rover Sport V6 TD S

EZ 08/2006 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 320.938km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Land Rover	Typ/Verkaufsbezeichnung Range Rover Sport V6 TD S [DE - SUV5 TDV6 FAP, S, 2006 - 2009]		
Kategorie Geländewagen	FIN SALLSAA146A970341	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 320.938km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.720 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 226.359km	Letzter Service am 05/2019
Emissionsklasse Euro 1	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2006	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 270g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 10.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Anderer Schaden

Hinten links



(5 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	90	Heckklappe	140
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Harman-Kardon
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Walnussholz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Motor 2,7 Ltr. - 140 kW Td V6 KAT
- Park-Distance-Control hinten
- Reserverad vollwertig
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Aktives Überrollschutzsystem (Active Roll Mitigation, ARM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 2-fach
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittel-Differentialsperre
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2745 mm
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|---|
| • Rücksitze geteilt / klappbar | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag | • Servolenkung |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger hinten teilweise Wagenfarbe |
| • Stoßfänger vorn teilweise Wagenfarbe | • Terrain-Response-System |
| • Traktionskontrolle | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung |
| • Subwoofer | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











INSPEKTIONSTYP (Typ angeben)		Inspektionsnachweis	
A	Übersicht	A	Übersicht
B	Inspektion 1	B	Inspektion 1
C	Inspektion 2	C	Inspektion 2
Welche erforderliche Maßnahmen		Welche erforderliche Maßnahmen	
☐ Bremszusatzwechsel ☐ Kardanwechsel ☐ Inspektion für die Garantie gegen Durchdringung		☐ Bremszusatzwechsel ☐ Kardanwechsel ☐ Inspektion für die Garantie gegen Durchdringung	
Kilometerstand 226 374		Kilometerstand	
Zusätzlich ausgeführt oder zu künftigen Ausföhrung empfohlene Arbeiten <i>Bremskollegen vom Bremser</i>		Zusätzlich ausgeführt oder zu künftigen Ausföhrung empfohlene Arbeiten	
Unterschrift		Unterschrift	
Datum		Datum	
Der Land Rover Händler des Vertragswerksstatt bestätigt hiermit, dass die erforderten Reparaturen gegen Durchdringung ausgeführt worden sind.		Der Land Rover Händler des Vertragswerksstatt bestätigt hiermit, dass die erforderten Reparaturen gegen Durchdringung ausgeführt worden sind.	
MATYSCHUK WASERTURM 47 31768 HAMELN 0 51 51 1 5 62 45		STIMPEL DES LAND ROVER HÄNDLERS DES VERTRAGSWERKSSTATTS STIMPEL DES LAND ROVER HÄNDLERS DES VERTRAGSWERKSSTATTS	
Unterschrift		Unterschrift	
Datum 24.05.2019		Datum	

A black leather wallet and a car key with a yellow tag are placed on a light-colored leather car seat. The wallet is a simple, rectangular design with a textured surface. The car key is black with a silver metal ring and a yellow tag attached. The car seat is made of light-colored leather with visible stitching. The background shows the interior of a car, including the seat and a portion of the dashboard.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Rad (Anderer Schaden): Steinschlag



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Steinschlag, Delle, Rost)



Türe hinten rechts (Steinschlag, Delle, Rost)



Rücklicht (links) (Undicht)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)