



## Audi A6 Limousine

EZ 06/2011 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 139.594km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 32\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                              |                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Audi                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>A6 Limousine [DE - Lim4 2.8 FSI EU5, 2010 - 2014] |                                             |                                          |
| Kategorie<br>Limousine                                     | FIN<br>WAUZZZ4GXB035401                                                      | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>139.594km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2028 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Leder                                                             | Leistung<br>204 PS (150 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                            | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                          |
| Hubraum<br>2.773 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                       | Letzter Service<br>86.796km                 | Letzter Service am<br>08/2022            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>5                                                                   | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>06/2011                                              | Farbe<br>Grau                                                                | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3        |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                              | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                              | CO2-Emissionen<br>182g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>7.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(3 mm)



(3 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 140                      | Beifahrertür             | 90                       |
| Kotflügel vorne links   | 90                       | Kotflügel vorne rechts   | 90                       |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 100                      |
| Seitenteil hinten links | 150                      | Seitenteil hinten rechts | 160                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 150                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten;   |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;   |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;   |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;   |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;   |
| Klimaanlage                 | Kühlleistung ungenügend; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 2,8 Ltr. - 150 kW V6 24V FSI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Original Fahrzeug Farbe: DAKOTAGRAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket

- |                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Reifen-Reparaturkit                          | • Reifenkontroll-Anzeige            |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5          | • Seitenairbag vorn                 |
| • Servolenkung elektro-mechanisch              | • Start/Stop-Anlage                 |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht                      |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                 | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung        |                                     |



## Sonderausstattung

---

- |                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| • Dachhimmel Stoff, schwarz                     | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Heckleuchten LED                              | • Kraftstofftank: 75 Ltr.                          |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung                              |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)           | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Valcona            |
| • Sitzheizung vorn                              | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




# Fahrzeugfotos















# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)