



## Volkswagen Golf Plus Match BMT

EZ 04/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 308.274km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 89\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                 |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Golf Plus Match BMT [DE - LimS5 1.6 TDI BMT EU5, Match, 2012 - 2013] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Kombi                                   | FIN<br>WVWZZZ1KZDW551833                                                                        | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>308.274km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                | Leistung<br>125 PS (92 KW)                                     | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                               | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.598 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                          | Letzter Service<br>281.280km                                   | Letzter Service am<br>03/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                           | Sitze<br>5                                                                                      | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>04/2013                                        | Farbe<br>Rot                                                                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                 | CO2-Emissionen<br>114g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>4.3l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 18)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz  
Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 150                                                                                     | Beifahrertür             | 145                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 135                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 140                                                                                       |
| Türe hinten links       | 150                                                                                     | Türe hinten rechts       | 210  |
| Seitenteil hinten links | 300  | Seitenteil hinten rechts | 130                                                                                       |
| Motorhaube              | 150                                                                                     | Heckklappe               | 130                                                                                       |
| Dach                    | 140                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

- |                                                                    |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                      | • Karosserie: 4-türig                                      |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert         | • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                          |
| • Kopfstützen hinten (3-fach)                                      | • Kühlergrill schwarz                                      |
| • Lendenwirbelstützen vorn                                         | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                        |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn                                        |
| • Mittelarmlehne                                                   | • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF                           |
| • Multifunktionsanzeige Plus                                       | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht          |
| • Nebelschlussleuchte                                              | • Nichtraucher-Paket                                       |
| • Reifenkontroll-Anzeige                                           | • Rußpartikelfilter                                        |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt                                     | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5                      |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                     | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                  |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit                        | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe                           |
| • Servolenkung                                                     | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                                      | • Sitze: Komfortsitze vorn                                 |
| • Sonnenblende links mit Spiegel                                   | • Sonnenblende rechts mit Spiegel                          |
| • Start/Stop-Anlage                                                | • Stoßfänger lackiert                                      |
| • Tagfahrlicht                                                     | • Türgriffe außen Wagenfarbe                               |
| • Verbandkasten und Warndreieck                                    | • Wegfahrsperre (elektronisch)                             |
| • Winter-Paket                                                     | • Zentralverriegelung                                      |
| • Antennen-Diversity                                               | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts           |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts                    | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links             |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar                                 | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar                        |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                              | • Scheibenwaschdüsen heizbar                               |
| • Anzeige für Waschwasserstand                                     | • Sitzheizung vorn                                         |
| • Fernbedienung für Zentralverriegelung                            |                                                            |



## Sonderausstattung

- |                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Feuerlöscher                                           | • Fzg. ohne Verglasung hinten abgedunkelt                   |
| • Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)     | • Sonderlackierung Tornado-Rot uni                          |
| • Spiegel-Paket                                          | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Außenspiegel elektr. anklappbar                           |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte                         | • Fußraumbeleuchtung vorn                                   |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













**VOLKSWAGEN**  
**EG - Übereinstimmungsbescheinigung**

Vollständige Fahrzeugdaten:

Der Unterschrift der F. v. Buch (belegt hiermit), dass das unten beschriebene Fahrzeug:

0.1. Fahrzeugmarke: VOLKSWAGEN, VW  
 0.2. Typ: ACCATC2  
 Variante: RABBIT (1T/16V)  
 0.2.1. Handelsbezeichnung: GOLF PLUS  
 0.4. Fahrzeugklasse: III  
 0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Volkswagen AG, Postfach 10 15 51, 38440 Wolfsburg  
 0.6. Antriegsart und Antriebsart: auf der linken Seite, 5-Gang, getriebe  
 Antriebsart und Antriebsart: Rechts im Motorraum  
 0.12. Fahrzeugkennzeichennummer: WAB227402801422

Ich bestätige, dass das oben beschriebene Fahrzeug mit den Angaben übereinstimmt, die in der Typenscheinbescheinigung enthalten sind.

Wolfsburg, den 20.12.2012  
 Dr. F. v. Buch  
*F. v. Buch*  
 Leiter Typisierung

**Service-Nachweise 8**

| Ja / Nein, durchgeführt wurde:    | Ja / Nein, Wechsel von:  |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 0.1.1 Ölwechsel Service           | 0.1.1.1 Ölwechsel        |
| 0.1.2 Im Vorfeld                  | 0.1.2.1 Bremsflüssigkeit |
| 0.1.3 Inspektions-Service         | 0.1.3.1 Ölwechsel        |
| 0.1.4 Inspektion Motorölwechsel   | 0.1.4.1 Ölwechsel        |
| 0.1.5 Im Vorfeld                  | 0.1.5.1 Ölwechsel        |
| 0.1.6 Inspektions-Service         | 0.1.6.1 Ölwechsel        |
| 0.1.7 Im Vorfeld                  | 0.1.7.1 Ölwechsel        |
| 0.1.8 Inspektion Motorölwechsel   | 0.1.8.1 Ölwechsel        |
| 0.1.9 Im Vorfeld                  | 0.1.9.1 Ölwechsel        |
| 0.1.10 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.10.1 Ölwechsel       |
| 0.1.11 Im Vorfeld                 | 0.1.11.1 Ölwechsel       |
| 0.1.12 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.12.1 Ölwechsel       |
| 0.1.13 Im Vorfeld                 | 0.1.13.1 Ölwechsel       |
| 0.1.14 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.14.1 Ölwechsel       |
| 0.1.15 Im Vorfeld                 | 0.1.15.1 Ölwechsel       |
| 0.1.16 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.16.1 Ölwechsel       |
| 0.1.17 Im Vorfeld                 | 0.1.17.1 Ölwechsel       |
| 0.1.18 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.18.1 Ölwechsel       |
| 0.1.19 Im Vorfeld                 | 0.1.19.1 Ölwechsel       |
| 0.1.20 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.20.1 Ölwechsel       |
| 0.1.21 Im Vorfeld                 | 0.1.21.1 Ölwechsel       |
| 0.1.22 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.22.1 Ölwechsel       |
| 0.1.23 Im Vorfeld                 | 0.1.23.1 Ölwechsel       |
| 0.1.24 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.24.1 Ölwechsel       |
| 0.1.25 Im Vorfeld                 | 0.1.25.1 Ölwechsel       |
| 0.1.26 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.26.1 Ölwechsel       |
| 0.1.27 Im Vorfeld                 | 0.1.27.1 Ölwechsel       |
| 0.1.28 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.28.1 Ölwechsel       |
| 0.1.29 Im Vorfeld                 | 0.1.29.1 Ölwechsel       |
| 0.1.30 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.30.1 Ölwechsel       |
| 0.1.31 Im Vorfeld                 | 0.1.31.1 Ölwechsel       |
| 0.1.32 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.32.1 Ölwechsel       |
| 0.1.33 Im Vorfeld                 | 0.1.33.1 Ölwechsel       |
| 0.1.34 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.34.1 Ölwechsel       |
| 0.1.35 Im Vorfeld                 | 0.1.35.1 Ölwechsel       |
| 0.1.36 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.36.1 Ölwechsel       |
| 0.1.37 Im Vorfeld                 | 0.1.37.1 Ölwechsel       |
| 0.1.38 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.38.1 Ölwechsel       |
| 0.1.39 Im Vorfeld                 | 0.1.39.1 Ölwechsel       |
| 0.1.40 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.40.1 Ölwechsel       |
| 0.1.41 Im Vorfeld                 | 0.1.41.1 Ölwechsel       |
| 0.1.42 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.42.1 Ölwechsel       |
| 0.1.43 Im Vorfeld                 | 0.1.43.1 Ölwechsel       |
| 0.1.44 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.44.1 Ölwechsel       |
| 0.1.45 Im Vorfeld                 | 0.1.45.1 Ölwechsel       |
| 0.1.46 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.46.1 Ölwechsel       |
| 0.1.47 Im Vorfeld                 | 0.1.47.1 Ölwechsel       |
| 0.1.48 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.48.1 Ölwechsel       |
| 0.1.49 Im Vorfeld                 | 0.1.49.1 Ölwechsel       |
| 0.1.50 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.50.1 Ölwechsel       |
| 0.1.51 Im Vorfeld                 | 0.1.51.1 Ölwechsel       |
| 0.1.52 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.52.1 Ölwechsel       |
| 0.1.53 Im Vorfeld                 | 0.1.53.1 Ölwechsel       |
| 0.1.54 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.54.1 Ölwechsel       |
| 0.1.55 Im Vorfeld                 | 0.1.55.1 Ölwechsel       |
| 0.1.56 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.56.1 Ölwechsel       |
| 0.1.57 Im Vorfeld                 | 0.1.57.1 Ölwechsel       |
| 0.1.58 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.58.1 Ölwechsel       |
| 0.1.59 Im Vorfeld                 | 0.1.59.1 Ölwechsel       |
| 0.1.60 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.60.1 Ölwechsel       |
| 0.1.61 Im Vorfeld                 | 0.1.61.1 Ölwechsel       |
| 0.1.62 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.62.1 Ölwechsel       |
| 0.1.63 Im Vorfeld                 | 0.1.63.1 Ölwechsel       |
| 0.1.64 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.64.1 Ölwechsel       |
| 0.1.65 Im Vorfeld                 | 0.1.65.1 Ölwechsel       |
| 0.1.66 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.66.1 Ölwechsel       |
| 0.1.67 Im Vorfeld                 | 0.1.67.1 Ölwechsel       |
| 0.1.68 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.68.1 Ölwechsel       |
| 0.1.69 Im Vorfeld                 | 0.1.69.1 Ölwechsel       |
| 0.1.70 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.70.1 Ölwechsel       |
| 0.1.71 Im Vorfeld                 | 0.1.71.1 Ölwechsel       |
| 0.1.72 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.72.1 Ölwechsel       |
| 0.1.73 Im Vorfeld                 | 0.1.73.1 Ölwechsel       |
| 0.1.74 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.74.1 Ölwechsel       |
| 0.1.75 Im Vorfeld                 | 0.1.75.1 Ölwechsel       |
| 0.1.76 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.76.1 Ölwechsel       |
| 0.1.77 Im Vorfeld                 | 0.1.77.1 Ölwechsel       |
| 0.1.78 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.78.1 Ölwechsel       |
| 0.1.79 Im Vorfeld                 | 0.1.79.1 Ölwechsel       |
| 0.1.80 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.80.1 Ölwechsel       |
| 0.1.81 Im Vorfeld                 | 0.1.81.1 Ölwechsel       |
| 0.1.82 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.82.1 Ölwechsel       |
| 0.1.83 Im Vorfeld                 | 0.1.83.1 Ölwechsel       |
| 0.1.84 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.84.1 Ölwechsel       |
| 0.1.85 Im Vorfeld                 | 0.1.85.1 Ölwechsel       |
| 0.1.86 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.86.1 Ölwechsel       |
| 0.1.87 Im Vorfeld                 | 0.1.87.1 Ölwechsel       |
| 0.1.88 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.88.1 Ölwechsel       |
| 0.1.89 Im Vorfeld                 | 0.1.89.1 Ölwechsel       |
| 0.1.90 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.90.1 Ölwechsel       |
| 0.1.91 Im Vorfeld                 | 0.1.91.1 Ölwechsel       |
| 0.1.92 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.92.1 Ölwechsel       |
| 0.1.93 Im Vorfeld                 | 0.1.93.1 Ölwechsel       |
| 0.1.94 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.94.1 Ölwechsel       |
| 0.1.95 Im Vorfeld                 | 0.1.95.1 Ölwechsel       |
| 0.1.96 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.96.1 Ölwechsel       |
| 0.1.97 Im Vorfeld                 | 0.1.97.1 Ölwechsel       |
| 0.1.98 Inspektion Motorölwechsel  | 0.1.98.1 Ölwechsel       |
| 0.1.99 Im Vorfeld                 | 0.1.99.1 Ölwechsel       |
| 0.1.100 Inspektion Motorölwechsel | 0.1.100.1 Ölwechsel      |

Service durchgeführt am: 3.5.75  
 Bei dem Stand: 287286  
 Rechnungnummer: 12712  
 Service durchgeführt von: Long, R. Mühlhagen  
 Reifen-Meyenburg GmbH  
 Dr. F. v. Buch  
 04821/43445  
 25024 Itzehoe  
 Stempel des Volkswagen Partners  
 Stempel des Volkswagen Partners  
 Bei nächster Service-Service  
 Ist am Standort: L. F. v. Buch  
 Welcher Service ist als nächstes erforderlich?  
 Bei dem Stand:



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

---



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)