



Mercedes-Benz C 350 CGI BlueEfficiency 4Matic

EZ 04/2011 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 157.183km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 350 CGI BlueEfficiency 4Matic [DE - Lim4 C 350 CGI 4MATIC EU5, Avantgarde BlueEfficiency, 2011 - 2013]		
Kategorie Limousine	FIN WDD2040881A550001	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.183km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 3.498 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 150.371km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	280 
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	200 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	199 
Motorhaube	140	Heckklappe	115
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Heckklappe - Lackieren, Windschutzscheibe - Erneuern, Sitzbezug vorne rechts beschädigt, Smart Repair, Inspektion - Inspektion groß, Motor ölfeucht, ggf. Mehrkosten, Motorhaube - SmartRepair, Klimakondensator beschädigt, Sommerreifen hinten rissig, 8 Jahre alt, Bremse hinten mangelhaftes Tragbild, Riefenbildung, Tür vorne rechts - Delle entfernen, Tür hinten links - Delle entfernen, Außenspiegelgehäuse links - Erneuern, Stoßfänger hinten - Instands. und lackieren, Tür hinten rechts - Ausbessern, Tür hinten rechts - Delle entfernen, Hinweis: Bremse vorne beginnende Riefenbildung, Tür vorne rechts - SmartRepair

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Ausstattung BlueEfficiency	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außentemperaturanzeige
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsassistent
• Design- und Ausstattungslinie Avantgarde	• Drehzahlmesser
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Getriebe Automatik - (7-Stufen)	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Zierteile Aluminium	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Windowbag)	• Kopfstützen vorn NECK-PRO

- | | |
|---|--|
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion |
| • Licht-Paket | • Mittelarmlehne hinten mit Fach |
| • Motor 3,5 Ltr. - 225 kW V6 CGI KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ | • Reifendruckwarner |
| • Reiserechner | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Tempomat | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattenavigation inkl. DVD-Wechsler integriert | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen) | • Metallic-Lackierung |
| • Multikontursitze vorn | • PRE-SAFE-System |
| • Parameterlenkung | • Parktronic-System PTS (vorn und hinten) |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht LED |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









14.04.11	1313	BTF000136	2	02	225/6500	11	250
M1	AA		4702		1795		
WD02040881A550001	3		1447		1670		
Mercedes-Benz			-	75	-		
204			174	2185	2185		
HQS6M1			1075	1140	-		
NZABA500			1075	1140	-		
-			84	4200	71		
C 350 4MATIC			1800	750	5		
Daimler (D)			225/45 R17 91W				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45 R17 91W				
Limousine			-				
7/15/2007*692/2008J			SCHWARZ	9/-			
EURO5;J;PI/GI; M; N1 I			e1*2001/116*0431*19				
Benzin			18.02.11	KV	DW254577		
0001	35J0	3498					
F.1/F.2:2205 b.Anh.Betr.*7.2/8.2:1215 b.Anh.Betr.*ww.A							
HK 1t,EGTG*							

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Steinschlag)



Beifahrertür (Steinschlag)



Beifahrertür (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



Heckklappe (Steinschlag)



Heckklappe (Lackschaden)