



Jaguar E-PACE S AWD

EZ 06/2018 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 115.857km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 70***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jaguar	Typ/Verkaufsbezeichnung E-PACE S AWD [AT - SUV5 D150 EU6, S AWD, 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN SADFA2BN8J1Z26433	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.857km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 107.503km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Felgen haben Bordstein Beschädigung

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	105	Heckklappe	100
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Jaguar 125 Watt Klangsystem (CD/DVD)
- Außenspiegel heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrwerks-Kontroll-System (Adaptive Surface Response, AdSR)
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dach Wagenfarbe
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrwerks-Kontroll-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)

- | | |
|--|---|
| • Getriebe Automatik - (9-Stufen) | • Getränkehalter vorn mit Abdeckung |
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Heckspoiler |
| • InControl Apps | • InControl Apps Mobile Online Dienste |
| • InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste) | • InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste) |
| • InControl Touch Pro Infotainment-System (10 Zoll Farbdisplay) | • InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot) |
| • InControl-Connect-Paket Pro | • Innen-/ Außentemperaturanzeige |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond |
| • JaguarVoice Sprachsteuerung | • Karosserie: 5-türig |
| • Kindersicherung elektrisch | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Leseleuchten im Fond | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel KAT |
| • Navigationssystem Pro | • Nebelschlussleuchte integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: FIRENZE/ITALIAN RACING RED | • Parkbremse elektronisch (EPB) |
| • Personalisierungssystem (Smart Settings) | • Radstand 2681 mm |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenrahmen Chrom |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED mit LED-Signatur |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: Amazon Alexa |
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Leder |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (10-Wege) | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Smartphone-Paket | • Stop-Start-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Taschenhaken im Gepäckraum |
| • Türengriegelung automatisch (bei Unfall) | • Verzurrösen Koffer-/Laderaum |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre (elektronisch) |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Dachhimmel Morzine Ebony | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System) |
| • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) | • Fahrassistenz-System: Parkassistenzsystem (Park Assist) |
| • Fußmatten | • Heckklappenbetätigung elektrisch |
| • Metallic-Lackierung | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Park-Paket (Einparkhilfe) | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Smog-Sensor / Luftgütesensor | • Surround-Kamerasystem |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











D4	Angebotpreis in €	Besitzer, der sie kein Eigentumsnachweis			
A4	Vervollständigung D1				
E	FIN	SADFA2BNJ1Z26433			
B	Erstmalige Zulassung am	08.06.2018	A6	Genehmigungsdatum	08.02.2018
A5	Genehmigungsfunktion	EG-Scheinbesitzerslaubnis			
K	Genehmigungsnr.	a11*2007464*16101			
A7	Nationaler Code	222967			

J	Klasse / Fahrzeugart	M1G/Persoonenkraftwagen			
D1	Marke	JAGUAR			
D2	Handelsbezeichnung	E-PAce 2.0 D4 D150 S AWI AWD			
D3	Typ/Variante/Version	DF-B-508			
A8	Auflauf	Kombilinie			
H	Farbe	Rot	A16	Seit. Plakette	weiß
G	Eigengewicht	1984 kg	A15	Seit. Rangierhilfe	5x
F1	Tech. u. Gesamtmasse	2400 kg	N	höchste Achslast	1320 kg
F2	Gesamtmasse	2400 kg		höchste Achslast	21200 kg
A10	Nutzlast				4
A12	Stützcharakter	1000 kg			4
G1	Antriebsleistung	1800 kg	O2	ungetriebl.	750 kg
A9	Motorcode	2040DT1			
P	Antriebsart	Diesel			
F	Höchstgeschw.	193 km/h	pi	Halshöhe	1898 mm
F2	Leistung	115 kW	pi	bei Drehmoment	4000 min-1
G	Leistung/Gewicht	A28 Leistung/Einschleun.			
Q	Standbeschw.	77 dB(A)	L2 bei Drehmoment 3000 min-1		
U9	Abgasnormen/verleihen nach	Euro 6b/EEU/2016/646AW			
V9	Wirkstoffverbrauch NEZ	8,8 l/100 km	VF	CO ₂ bei NEZ	167 g/km
A26	KS-Verbrauch WLTP/NEZ	A2N CO ₂ bei WLTP/NEZ			
V6	Korr. Abgasleistung	3,5			
A23	Wartung				

A16 Ausstiegsort / A21 Anzahl

Bestimmung	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
Bestimmung	01		
	SADFA2BN8J1Z26433		
Äussung am:	08.06.2018	Akt. Genehmigungsdatum	09.02.2018
Grundlage	EG-Betriebserlaubnis		
Nummer	e11*2007/46*4161*01		
Code	232967		
Fahrzeugart	M1G/Personenkraftwagen		
	JAGUAR		
Bezeichnung	E-Pace 2.0 D14 D150 S AWD Aut		
Typ/Version	DF/B/506		
Vorzulassungen	1		
Auszug			
Teil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments			

Modellname	[REDACTED]		Modellnr.	17.08.2014	RM-Standard	17.08.2014
Kennzeichen	[REDACTED]		Marke	Volvo	Modell	[REDACTED]
Herstellernummer	[REDACTED]		Typ	14	Herstellung	14.08.2014
Einzelnummer	[REDACTED]		Erstzulassung	08.08.2014	Einbauort	in KM-Bau
				Fahrzeugwert		1700 kg
				Tachostand		100000 km

1. Beim Fahrzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt:

1.1. Technische Wirkung und Wirkungen

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6
1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.1.6	1.1.1.7

1.2. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7
1.2.1.1	1.2.1.2	1.2.1.3	1.2.1.4	1.2.1.5	1.2.1.6	1.2.1.7

1.3. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.6	1.3.7
1.3.1.1	1.3.1.2	1.3.1.3	1.3.1.4	1.3.1.5	1.3.1.6	1.3.1.7

1.4. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.4.1	1.4.2	1.4.3	1.4.4	1.4.5	1.4.6	1.4.7
1.4.1.1	1.4.1.2	1.4.1.3	1.4.1.4	1.4.1.5	1.4.1.6	1.4.1.7

1.5. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.5.1	1.5.2	1.5.3	1.5.4	1.5.5	1.5.6	1.5.7
1.5.1.1	1.5.1.2	1.5.1.3	1.5.1.4	1.5.1.5	1.5.1.6	1.5.1.7

1.6. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.6.1	1.6.2	1.6.3	1.6.4	1.6.5	1.6.6	1.6.7
1.6.1.1	1.6.1.2	1.6.1.3	1.6.1.4	1.6.1.5	1.6.1.6	1.6.1.7

1.7. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.7.1	1.7.2	1.7.3	1.7.4	1.7.5	1.7.6	1.7.7
1.7.1.1	1.7.1.2	1.7.1.3	1.7.1.4	1.7.1.5	1.7.1.6	1.7.1.7

1.8. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.8.1	1.8.2	1.8.3	1.8.4	1.8.5	1.8.6	1.8.7
1.8.1.1	1.8.1.2	1.8.1.3	1.8.1.4	1.8.1.5	1.8.1.6	1.8.1.7

1.9. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.9.1	1.9.2	1.9.3	1.9.4	1.9.5	1.9.6	1.9.7
1.9.1.1	1.9.1.2	1.9.1.3	1.9.1.4	1.9.1.5	1.9.1.6	1.9.1.7

1.10. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.10.1	1.10.2	1.10.3	1.10.4	1.10.5	1.10.6	1.10.7
1.10.1.1	1.10.1.2	1.10.1.3	1.10.1.4	1.10.1.5	1.10.1.6	1.10.1.7

1.11. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.11.1	1.11.2	1.11.3	1.11.4	1.11.5	1.11.6	1.11.7
1.11.1.1	1.11.1.2	1.11.1.3	1.11.1.4	1.11.1.5	1.11.1.6	1.11.1.7

1.12. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.12.1	1.12.2	1.12.3	1.12.4	1.12.5	1.12.6	1.12.7
1.12.1.1	1.12.1.2	1.12.1.3	1.12.1.4	1.12.1.5	1.12.1.6	1.12.1.7

1.13. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte	Werkung RM	Werte
1.13.1	1.13.2	1.13.3	1.13.4	1.13.5	1.13.6	1.13.7
1.13.1.1	1.13.1.2	1.13.1.3	1.13.1.4	1.13.1.5	1.13.1.6	1.13.1.7

1.14. Technische Mängel

RM	Werkung RM	Werte	Werkung
----	------------	-------	---------



```

Erstellung mit:
Aussage 1.2: 23568 R17 508V - 7x17 6768
Aussage 1.2: 23568 R18 107V - 4x18 8768
Aussage 1.2: 23568 R19 108V - 6x18 8768
Aussage 1.2: 24545 R20 137V - 8x20 8768
Aussage 1.2: 24545 R21 154V - 9x21 8768
Summe: 335056 R10 1156V - 4x18 8768

```



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)




Motorhaube (Steinschlag)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)