



Seat Ibiza Copa

EZ 03/2012 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 188.449km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Ibiza Copa [DE - Kb5 1.6 TDI DPF EU5, Copa, 2011 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ6JZCR111710	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 188.449km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.285km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kratzer	Kerben, Kratzer		Kratzer, Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	175 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	215 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	180 	Heckklappe	190 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Doppelscheinwerfer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Klima-Paket
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Comfort-Drive-Paket (2)
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik

- | | |
|---|---|
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Kopfstützen vorn verstellbar |
| • Kühlergrill mit Chromrand | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI | • Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert |
| • Original Fahrzeug Farbe: "Universo" schwarz | • Radiovorbereitung |
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenbremse hinten | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger lackiert | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Metallic-Lackierung |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Winter-Paket |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

EU - Certificate of Conformity

49. CO₂ emissions / fuel consumption / electric energy consumption
CO₂: g/km Fuel consumption: l/100km or mWh/km

Urban conditions: l/hk 0.1
Extra-urban conditions: 0.0 0.0
Combined: 0.0 0.0
(Weighted, combined)

Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles
Electric energy consumption: kWh/km
Electric range km

50. For special purpose vehicles:

52. Remarks:
REAR SE: 1E6A0 1E5 5ALPAA 1E5 1E4C4F0E0B 1E5 5ALPAA 1E5 1E5B0E1E6D 817 87U
FRONT 1E5A 0E0B 1E5 5ALPAA 1E5 1E5B0E1E6D 817 87U

Complete vehicles

The undersigned Antonio Laviña Pérez hereby certifies that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer) SEAT
0.2. Type
Variant
Version
0.2.1. Commercial name: SEATA ST
0.4. Vehicle category: M1
0.6. Name and address of the manufacturer: SEAT S.A., Avenida A-1 Km
+ 985 + 06760 Marbella

0.8. Location and method of attachment of the signature panel: Label on the left rear side of engine compartment stamped

Location of the vehicle identification number: On the right side of the rear part of engine compartment

0.15. Vehicle Identification Number: VRSZGJZJ0H11919

conforms in all respects to the Type described in approval e47(2001/18)/0027/02 issued on 2011/10/04.

The vehicle can be permanently registered without further EC-type approvals in Member States having light duty traffic and using metric units for the speedometer.

Martinez, 2012-01-26

Antonio Laviña Pérez

Responsable des Homologations

SEAT S.A. Sede Corporativa San. San. Antonio A-1, km. gely, vehiculos Martnez
Reg. Merc. Barcelona Tercer gely. Fecha y hora petic. 1997/L-1/1-000 Actitudes

Internal Manufacturer Data

VRSZGJZJ0H11919

[illegible]

Service-Marketing		JA		NEIN	
Langfristige Services		☒		☒	
Ziel- und kaufverhaltenspädagogischer Service		☒		☒	
Übersicht Service		☒		☒	
Wissensbasierte Services		☒		☒	
Personeller Service (persönliche Mitarbeit)		☒		☒	
Wissensbasierte Services		☒		☒	
Inspektions Service (persönliche Beratung)		☒		☒	
Zusätzliche Leistungen		☒		☒	
Wäsche und Polster Service		☒		☒	
Leuchten		☒		☒	
Wartungsfahrer		☒		☒	
Einzelbesuche		☒		☒	
Bewertungsprozess		☒		☒	
Einzel- und Einzelbesuche		☒		☒	

Datum:	20.11.18
Ans:	119946
Abrechnungssystem:	
Abrechnungsweg:	
Service-Anbieter:	Badenpark GmbH & Co. KG Münchener Str. 20 80610 Pankofen-Hofen Telefon 08903 8700-40 Telefax 08903 8700-83 E-Mail: info@badenpark.de
Höchstzulässiger Service:	
Zeichen:	119946
Ans:	
Service-Anbieter:	

1. Hinweis

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Auslieferung der Möbel nur an den Ort der Lieferung erfolgt. Die Möbel werden nicht an den Ort der Lieferung geliefert. Die Möbel werden nicht an den Ort der Lieferung geliefert. Die Möbel werden nicht an den Ort der Lieferung geliefert.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)