



Mazda 3 Center-Line

EZ 06/2018 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 115.736km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 33***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 3 Center-Line [DE - LimS5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU6, Center-Line, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Limousine	FIN 3MZBN64660M347508	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.736km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 27.684km	Letzter Service am 06/2020
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2018	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Ungleichmäßig abgefahren Ungleichmäßig abgefahren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	85	Beifahrertür	88
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	77
Türe hinten links	88	Türe hinten rechts	88
Seitenteil hinten links	75	Seitenteil hinten rechts	87
Motorhaube	71	Heckklappe	86
Dach	78		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radioanlage
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- CD-Player
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Piano-Look-Applikationen
- Internetbasierende Dienste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)

- | | |
|--|---|
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar |
| • Leseleuchte vorn | • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne hinten |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT |
| • Multi-Commander | • Multi-Info-Display |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS) | • Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Social Media Integration (Onlinedienste / Apps) |
| • Sprachsteuerung, erweiterter Umfang | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Tagfahrlicht |
| • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss | • USB-Schnittstelle |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |




Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Einparkhilfe hinten |
| • Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM) |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Rubinrot Metallic | • Touring-Paket |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Werkstatthistorie	
3 Einträge - 2018 - 2020	
22.06.2020	Werkstattbesuch
27684 km (+13605 km) Autohaus Vollmar GmbH, Greifswalder Straße 7, 33106 Paderborn, Germany	
- Dienstleistung abgeschlossen. 2. Gottesdienst. - Wechsel der Bremsflüssigkeit. - Wechsel des Innenraumluftfilters. - Wechsel von Motoröl und Ölfilter. - Checklisten abgearbeitet. - Optischer Zustandscheck.	
19.06.2019	Werkstattbesuch
14079 km (+14073 km) Autohaus Vollmar GmbH, Greifswalder Straße 7, 33106 Paderborn, Germany	
- Dienstleistung abgeschlossen. 1. Wartung. - Wechsel von Motoröl und Ölfilter. - Checklisten abgearbeitet. - Optischer Zustandscheck.	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Kratzer)




Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)