



Mini Clubman Cooper

EZ 11/2007 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 140.788km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mini	Typ/Verkaufsbezeichnung Clubman Cooper [DE - Kb5 Cooper 1.6 EU4, Clubman, 2007 - 2010]		
Kategorie Kombi	FIN WMWML31070TP01235	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 140.788km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 83.541km	Letzter Service am 10/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 7	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
vehicle.damage-label.porous, Kerben	vehicle.damage-label.porous, Kerben	Kerben, Rost	

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Blauer qualm aus dem Auspuff ; Beim Geräusch: Klappern; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Hutablage fehlt; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem MINI CD (Radio/CD-Player)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW 16V KAT
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter vorn und hinten
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 4-Sitzer

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Uni-Lackierung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: PURE SILVER
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Verglasung grün getönt
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar



Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Blinkleuchten Weiß
- Dach schwarz lackiert
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Fluid Silver
- Raucher-Paket
- Ablage-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Laderaumboden herausnehmbar
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Außenspiegel schwarz
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Chrome-Line Exterieur
- Innenausstattung: Dekor (erweiterter Umfang)
- Metallic-Lackierung
- Licht-Paket
- Außenausstattung: Chrom Line
- Bordcomputer
- Fußmatten Velours
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Kratzer)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (Kerben, Rost)



Rad (Kerben, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden, Kratzer)




Dach (Delle, Lackschaden, Kratzer)




Dach (Delle, Lackschaden, Kratzer)




Dach (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)