



Mercedes-Benz E 220 d

EZ 02/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 81.870km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 d [DE - Kb5 E 220 d EU6, Avantgarde, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132041A213147	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 81.870km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.352km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Zwei Felgen haben Kratzer; Ein Reifen Luftlos

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	145
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	125	Heckklappe	145
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistentz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kraftstofftank: vergrößert
- Multibeam LED
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Zeituhr (Analog)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ascher anstelle Ablagefach
- Avantgarde Interieur
- Infotainment-System: Remote Online
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Rückfahrkamera
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)