



Volkswagen Tiguan

EZ 04/2014 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 146.641km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZEW607892	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.641km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 136.411km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 152g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	200 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Getriebe 6-Gang	• Getränkehalter vorn
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic	• Innenausstattung: Stoff / Alcantara
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstützen vorn
• Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimediabuchse AUX-IN	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Nichtraucher-Paket
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2604 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Seitenschutzleisten Chrom
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitze: Sportsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger lackiert	• Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Ambiente-Paket
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Einparkhilfe hinten
• Fahrassistent-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Leseleuchten vorn und hinten
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Perleffekt-Lackierung
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Tagfahrlicht LED	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Anderer Schaden, Ohne Funktion): Schieberollo