



Mercedes-Benz 311/314/316 CDI RWD L1

EZ 09/2019 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 101.936km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 76***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 311/314/316 CDI RWD L1 [DE - Ka4 316 CDI RWD EU6, 2019 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDB9076311P138020	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 101.936km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 89.985km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 191g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	190 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Baustellenfahrzeug,Laut Einlieferer beide Fahrzeugschlüssel vorhanden //Fahrzeug Foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ablagefach oberhalb Frontscheibe
• Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	• Adaptives Bremslicht
• Anzeige für Waschwasserstand	• Außentemperaturanzeige
• Dachverkleidung im Fahrerhaus	• Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)	• Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
• Kindersicherung	• Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
• Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Leuchtweitenregelung	• Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
• Radstand 3250 mm	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
• Vlies-Batterie 70 Ah	• Wartungsintervall-Anzeige Assyst
• Zul. Gesamtgewicht 3,50 t	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Fensterheber elektrisch 2-fach	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)

- | | |
|---|--|
| • Bremsassistent | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Keyless-Start | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Partikelfilter | • Antriebsart: Heckantrieb |
| • Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängersteckdose 13-polig | • Armauflage, Fahrer- und Beifahrertür |
| • Beifahreroptimierte Schaltkonsole (ohne Ablagefach Mittelkonsole rechts) | • Deckenleuchte im Laderaum mit Türkontakt |
| • Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts | • Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I |
| • Fenster für hintere Türen | • Fzg. ohne Start/Stop-Anlage |
| • Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad) | • Komfort-Fahrwerk |
| • Leitungskanal an Heckportal | • Leitungskanal an Seitenwand |
| • Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7") | • Querträger mit integriertem Auftritt |
| • Raucher-Paket | • Rückspiegel innen |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach) |
| • Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben) | • Holzfussboden im Laderaum |
| • Laderaumtrennwand mit Fenster | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Navigationssystem für Multimediasystem MBUX |
| • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent) | • Klimaanlage geregelt (Tempmatik) |
| • Rückfahrkamera | • Zusatzheizung (Luft) elektrisch |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I

04.09.2019 11111 00000000 02 01 0120/03600 160

10 0300 05350 1020

WDR907611F138020 2450 002540

Mercedes-Benz

9068835

0219 003500 3500

01650 02250

01650 02250

80 03850 75

00800 0750 2

235/65R16C 115/113R

235/65R16C 115/113R

Sprinter

Driveler D

LKW GEBÜH. KASTEN

*90/2009*2017/24000

EUROVII DI M. M

Diesel

0002 06600 02143

SU 9 (RQI: M1* M. AUM E13 55801 4322; D=14,40M* *94/53

/E0: (A1=5350MM* ZU 20: M. TRITTSPUFE A. FA-HECK* SU 8

11 MAX. 3* SU TI OPT. 130, 120, 110, 100, 90* SU 2: 2

ANWEISUNG M. BEGABEN* GENEHMIGUNGSNUMMER DE-FD

S-90E13-2019-0153 GOMM 81305-FCV RUDETRITZ

10.07.2026

Landesamt Brandenburg

Kfz-Zulassungsstellen

FD01 Kreuzberg

201 230448285

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)




Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrtür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrtür (Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)