



## Ford Transit FT 430 EL 16/17-Sitzer-Bus

EZ 08/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 251.812km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 84\*\*\*

Fahrzeug aufgenommen am: 26.06.2026



## Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                                                           |                                                                   |                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                         | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Transit FT 430 EL 16/17-Sitzer-Bus [DE - HBs4 2.2 TDCI DPF 17-Sitzer EU5, 430 EL Bus (17-Sitzer), 2011 - 2014] |                                                                   |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WF0DXXTTFDCC58334                                                                                                                  | Kennzeichen<br>-                                                  | Laufleistung laut Tacho<br>251.812km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>02/2026 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                          | Leistung<br>136 PS (100 KW)                                       | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>1                                      | Serviceheft<br>Nein                                                                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden |                                          |
| Hubraum<br>2.198 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                                    | Letzter Service<br>-                                              | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Other                                   | Sitze<br>17                                                                                                                               | Türen<br>4/5                                                      | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>08/2012                                              | Farbe<br>Weiß                                                                                                                             | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                              |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                                           | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                         |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                                                                           | CO2-Emissionen<br>209g/km (NEFZ)                                  | Kraftstoffverbrauch<br>7.9l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (2 mm)                                                                            | (2 mm)                                                                            |

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 120                      | Beifahrertür             | 100                      |
| Kotflügel vorne links   | 100                      | Kotflügel vorne rechts   | 100                      |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | 100                      |
| Seitenteil hinten links | 100                      | Seitenteil hinten rechts | 100                      |
| Motorhaube              | 100                      | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 100                      |                          |                          |



# Technischer Zustand

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten;                                               |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten;                                               |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten;                                               |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten;                                               |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten;                                               |
| Unterer Motorbereich        | Andere: .;<br>Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |

## Sonstige technische Mängel

Drehrad Kombiinstrument ohne Funktion.

## Zusatzinformationen

. Fahrzeug war beklebt. VA Sommerreifen HA Winterreifen.

## Verschleißteile


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • 2. Batterie                                           | • Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig) |
| • Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum                | • Drehzahlmesser                                        |
| • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)                    | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 3.Reihe links  |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 3.Reihe rechts | • Heckflügeltüren mit Verglasung                        |
| • Heckscheibe heizbar                                   | • Heckscheibenwischer                                   |
| • Heizung mit Umluftschaltung                           | • Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard            |
| • Karosserievariante: Mittelhohes Dach                  | • Kühlergrill in Wagenfarbe                             |
| • Leuchtweitenregelung                                  | • Motor 2,2 Ltr. - 100 kW TDCi KAT                      |
| • Original Fahrzeug Farbe: Frost-Weiß                   | • Produktionsstätte: Ootosan                            |
| • Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher                     | • Radstand 3750 mm                                      |
| • Rahmen verlängert                                     | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5     |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                  | • Schmutzfänger vorn und hinten                         |
| • Stoßfänger teillackiert                               | • Trittstufe hinten                                     |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl                   | • Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse          |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar            | • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert               |
| • Fensterheber elektrisch                               | • Frontscheibe heizbar                                  |

- |                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| • Verglasung stark getönt              | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad      |
| • Lenkrad (Leder)                      | • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)         |
| • Airbag Beifahrerseite                | • Airbag Fahrerseite                         |
| • Anti-Blockier-System (ABS)           | • Elektron. Differentialsperre (EDS)         |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrtenschreiber digital             | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)    |
| • Klimaanlage                          | • Wegfahrsperre                              |
| • Zentralverriegelung                  | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung      |
| • Nebelscheinwerfer                    | • Tagfahrlicht                               |
| • Rußpartikelfilter                    | • Antriebsart: Heckantrieb                   |
| • Getriebe 6-Gang                      | • Auflastung 4,25 t                          |
| • Servolenkung                         |                                              |



## Sonderausstattung

---

- |                                                                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 1.Reihe links                 | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 1.Reihe rechts |
| • Kaltstart-Paket                                                      | • Kraftstofftank: vergrößert                            |
| • Sitz-Paket 23: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                         |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz                             | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar      |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze               | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar               |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle                          | • Vorbereitungs-Paket Mobiltelefon                      |
| • Zusatzheizung                                                        |                                                         |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













|                                                |      |            |       |                    |               |                      |
|------------------------------------------------|------|------------|-------|--------------------|---------------|----------------------|
| 07.08.2012                                     | 8566 | BBN00001 3 | 02    | 01                 | 0100/03750    | 100                  |
| M2                                             |      | CW         | 06404 | 06630              | 2084          |                      |
| WF0DXXTTFDCC58334                              |      |            | 2380  |                    | 002734-002794 |                      |
| FORD                                           |      |            |       | 00112              | 4             |                      |
| FCD6                                           |      |            |       | 004100             | 004100        |                      |
| USRA2B                                         |      |            |       | 01750              | 02950         |                      |
| GFCPHD                                         |      |            |       | 01750              | 02950         |                      |
|                                                |      |            |       | 081                | 02625         | 076                  |
| TRANSIT/TOURNEO                                |      |            |       | 01550              | 0750          | 0174                 |
| FORD (D)                                       |      |            |       | 185/75R16C104/102R |               |                      |
| PZ.Z.PERS.BEF. B. 5 T                          |      |            |       | 185/75R16C104/102R |               |                      |
| EDOCK KL B                                     |      |            |       |                    |               |                      |
| 2005/55*2008/74K                               |      |            |       | 01*2007/16*0270*01 |               |                      |
| 1999/96/EG;C;EEV,GKL:G1                        |      |            |       | 18.07.2011         |               | SB595381             |
| DIESEL                                         |      |            |       |                    |               | BUS IM LINIENVERKEHR |
| 0002                                           | 0691 | 02198      |       |                    |               |                      |
| ZUL.GBS-GEW.D.ZUGES MAX.5500KG*WW.AHK LT.RGTG* |      |            |       |                    |               |                      |

Form (V) weitere gesetzlich vorgeschriebene Eintragungspunkte

Zur Beachtung: Dieser Dokument ist ein Nachweis für die Zulassung des Fahrzeuges. Es ist zu beachten, dass das Fahrzeug nur für die Zwecke, die in der Zulassung eingetragen sind, genutzt werden darf. Bei einer anderen Nutzung ist eine entsprechende Zulassung erforderlich.

DEKRA  
hochste HU  
2023  
2024

Außerbetriebsetzung am 25.06.2026

Landratsamt Lorchbach  
Zulassungsbehörde

Unterschrift

Defizite der Fahrer:

| Defizit     | Rechtsfolge |
|-------------|-------------|
| 1. Mangel   | 1. Mangel   |
| 2. Mangel   | 2. Mangel   |
| 3. Mangel   | 3. Mangel   |
| 4. Mangel   | 4. Mangel   |
| 5. Mangel   | 5. Mangel   |
| 6. Mangel   | 6. Mangel   |
| 7. Mangel   | 7. Mangel   |
| 8. Mangel   | 8. Mangel   |
| 9. Mangel   | 9. Mangel   |
| 10. Mangel  | 10. Mangel  |
| 11. Mangel  | 11. Mangel  |
| 12. Mangel  | 12. Mangel  |
| 13. Mangel  | 13. Mangel  |
| 14. Mangel  | 14. Mangel  |
| 15. Mangel  | 15. Mangel  |
| 16. Mangel  | 16. Mangel  |
| 17. Mangel  | 17. Mangel  |
| 18. Mangel  | 18. Mangel  |
| 19. Mangel  | 19. Mangel  |
| 20. Mangel  | 20. Mangel  |
| 21. Mangel  | 21. Mangel  |
| 22. Mangel  | 22. Mangel  |
| 23. Mangel  | 23. Mangel  |
| 24. Mangel  | 24. Mangel  |
| 25. Mangel  | 25. Mangel  |
| 26. Mangel  | 26. Mangel  |
| 27. Mangel  | 27. Mangel  |
| 28. Mangel  | 28. Mangel  |
| 29. Mangel  | 29. Mangel  |
| 30. Mangel  | 30. Mangel  |
| 31. Mangel  | 31. Mangel  |
| 32. Mangel  | 32. Mangel  |
| 33. Mangel  | 33. Mangel  |
| 34. Mangel  | 34. Mangel  |
| 35. Mangel  | 35. Mangel  |
| 36. Mangel  | 36. Mangel  |
| 37. Mangel  | 37. Mangel  |
| 38. Mangel  | 38. Mangel  |
| 39. Mangel  | 39. Mangel  |
| 40. Mangel  | 40. Mangel  |
| 41. Mangel  | 41. Mangel  |
| 42. Mangel  | 42. Mangel  |
| 43. Mangel  | 43. Mangel  |
| 44. Mangel  | 44. Mangel  |
| 45. Mangel  | 45. Mangel  |
| 46. Mangel  | 46. Mangel  |
| 47. Mangel  | 47. Mangel  |
| 48. Mangel  | 48. Mangel  |
| 49. Mangel  | 49. Mangel  |
| 50. Mangel  | 50. Mangel  |
| 51. Mangel  | 51. Mangel  |
| 52. Mangel  | 52. Mangel  |
| 53. Mangel  | 53. Mangel  |
| 54. Mangel  | 54. Mangel  |
| 55. Mangel  | 55. Mangel  |
| 56. Mangel  | 56. Mangel  |
| 57. Mangel  | 57. Mangel  |
| 58. Mangel  | 58. Mangel  |
| 59. Mangel  | 59. Mangel  |
| 60. Mangel  | 60. Mangel  |
| 61. Mangel  | 61. Mangel  |
| 62. Mangel  | 62. Mangel  |
| 63. Mangel  | 63. Mangel  |
| 64. Mangel  | 64. Mangel  |
| 65. Mangel  | 65. Mangel  |
| 66. Mangel  | 66. Mangel  |
| 67. Mangel  | 67. Mangel  |
| 68. Mangel  | 68. Mangel  |
| 69. Mangel  | 69. Mangel  |
| 70. Mangel  | 70. Mangel  |
| 71. Mangel  | 71. Mangel  |
| 72. Mangel  | 72. Mangel  |
| 73. Mangel  | 73. Mangel  |
| 74. Mangel  | 74. Mangel  |
| 75. Mangel  | 75. Mangel  |
| 76. Mangel  | 76. Mangel  |
| 77. Mangel  | 77. Mangel  |
| 78. Mangel  | 78. Mangel  |
| 79. Mangel  | 79. Mangel  |
| 80. Mangel  | 80. Mangel  |
| 81. Mangel  | 81. Mangel  |
| 82. Mangel  | 82. Mangel  |
| 83. Mangel  | 83. Mangel  |
| 84. Mangel  | 84. Mangel  |
| 85. Mangel  | 85. Mangel  |
| 86. Mangel  | 86. Mangel  |
| 87. Mangel  | 87. Mangel  |
| 88. Mangel  | 88. Mangel  |
| 89. Mangel  | 89. Mangel  |
| 90. Mangel  | 90. Mangel  |
| 91. Mangel  | 91. Mangel  |
| 92. Mangel  | 92. Mangel  |
| 93. Mangel  | 93. Mangel  |
| 94. Mangel  | 94. Mangel  |
| 95. Mangel  | 95. Mangel  |
| 96. Mangel  | 96. Mangel  |
| 97. Mangel  | 97. Mangel  |
| 98. Mangel  | 98. Mangel  |
| 99. Mangel  | 99. Mangel  |
| 100. Mangel | 100. Mangel |



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Steinschlag, Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Steinschlag)