



Skoda Octavia Ambiente

EZ 10/2005 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 341.120km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Ambiente [DE - Kb5 1.9 TDI EU4, Ambiente, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN TMBHS61Z052042273	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 341.120km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.896 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 166.925km	Letzter Service am 06/2013
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	360 
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	90
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Airbagleuchte leuchtet

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Multifunktionsanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA STONE/STONE GREY
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Stream (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre

- Wärmeschutzverglasung getönt

- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Dachreling

- Laderaumboden variabel

- Metallic-Lackierung

- Reifendruck-Kontrollsystem

- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









SERVICE-NACHWEIS

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. 53-3-8498 13510 AY
TMDH8612 o 52042273
125 264

DATEL-IDENT-NR.
VEHICLE-IDENT-NR.
TPR / TYPE
A5 COMBI AMBI
77KW 56

Typbeschreibung
Getriebe/Lacknummer/Innenausstat-
tung/Motorleistung/Motorcode
Motorcode / SETX NR.
ENG. CODE / SWAY CODE
LACONE / INNENAUSST.
PRINT NO. / INTERIOR
9151

W. AUSS. / OPTIONS
EOA 1D0 5SL 5RQ 1KF 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL H6T 4UF 4R5 B01 3GT 4X3
4A3 BL3 JON 7AA 86U 6Y0 9AP 8RH
7G0 8YL 8QL 8X0 4K3 B01 G02 GN2
3L3 9P1 7X1 9W0 8WB 7A0 3GN
GG1 09G L07 7P4 FOA 3S2 2UA

AutoTimmer
Ich bestätige, dass ich das
Fahrzeug in ordnungsgemä-
ßem Zustand übergeben
habe und ich mich der ord-
gen Bedienung und den Ge-
währleistungsbedingungen
verpflichtet gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe Daten über
Fahrzeughalter, Seite 1)

238
4



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Riss/Bruch)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)