



Ford Fiesta Ambiente

EZ 06/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 150.113km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Ambiente [DE - LimS3 1.3 EU4, Ambiente, (Facelift) 2006 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAJD7L81226	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.113km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 60 PS (44 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.299 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2007	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts

   

(3 mm) (3 mm) (3 mm) (3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	175 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	210 
Motorhaube	175 	Heckklappe	180 
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Modellpflege
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger 2-teilig - Oberteil Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Check-Control-System
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,3 Ltr. - 44 kW KAT
- Rücksitzlehne klappbar
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Servolenkung
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) |
| • Heizung mit Umluftschaltung | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaanlage | • Metallic-Lackierung |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Verformung)



Heckklappe (Lackschaden)