



Ford Fiesta Champions Edition

EZ 03/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 147.681km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 75***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Champions Edition [DE - LimS5 1.25 EU5, Champions-Edition, 2012 - 2012]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0JXXGAJJCR71901	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.681km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.242 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 128.134km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links


(6 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)

Hinten rechts


(6 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Auspuff bläst an Undichtigkeit ab

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,25 Ltr. - 60 kW 16V KAT
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- USB-Anschluss

- AUX-IN-Anschluss

- Knieairbag Fahrerseite

- Seitenairbag vorn



Sonderausstattung

- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten

- Metallic-Lackierung

- Raucher-Paket

- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)

- Styling-Paket 3

- Winter-Paket

- Kühlergrill im Sport-Design

- Dachspoiler ST-Design

- Frontscheibe heizbar


- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways, Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways

Nachweise - zusätzliche Wartungsarbeiten

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways

Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways

07.04.2018
128.234
150.000
Lufthansa, Air France, Alitalia, Ryan Air, easyJet, British Airways



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtung defekt



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtung defekt



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)




Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)