



Ford Connect Trend

EZ 06/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 130.646km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Connect Trend [AT - Van5 1.5 TDCi/EcoBlue EU6, Grand Trend, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WF0UXXWPGUGC20549	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.646km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.928km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Laut Kunde Turbo defekt;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A1	Antragsteller	Personen, unter dem kein Eigentumsnachweis	
A2	Verleihungsabstimmung	D1	
B	FPS	WFBUXXPWGUCG20569	
C	Ermöglichte Zulassung	am 22.06.2018	A6 Genehmigungstermin 22.02.2018
A6	Genehmigungsbasis	CO-Entscheidungsbescheid	
K	Genehmigungsnummer	H170DU114-021-22	
A7	Nationale Code	217728	
D1	Klasse / Fahrzeug	M1/Personenwagen	
D1	Marke	FORD	
D2	Händelsbezeichnung	GR TOUR CONTROL 1.5T174	
D2	Type/Variante/Funktion	PJ2XVKA19SAE7CDZCASAAC	
A22	Inhalt der Verordnungen	D	
A21	Anlage		
	Der/Die (Antragsteller)		
	ist/Besteht diese Fahrzeug-Genehmigungsnummer aus:		

ABGEMELDET

31. Juli 2018

7

Recht zur Erzeugung der Abrechnung / Aufhebung der Zulassung
 (ist hier keine Eintragung eingetragen, ist die Zulassung aufrecht).

[illegible]A black zippered pouch is open, lying on a grey fabric car seat. Inside the pouch, there is a stack of papers, including a white envelope and a document with an orange header. Two black car keys are placed on top of the papers, along with a white rectangular tag. The pouch has a black zipper with a pull tab.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Rückscheibe (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Verformung, Ausgeblichen/Matt)



Kotflügel vorne rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten links (Rost, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Rost, Ausgeblichen/Matt, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt, Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)