



Hyundai Tucson Trend 2WD

EZ 11/2020 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 22.636km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung Tucson Trend 2WD [DE - SUV5 1.6 EU6d-T, Trend 2WD (EURO 6d-TEMP)(OPF), (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMAJ3812ALJ063519	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 22.636km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.591 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 21.518km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 179g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	100
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














23.11.20	1349	A0T00039	2	01	130	5500	1
M1	AF		4480				1850
TMAJ3812ALJ063519	X		1645				1545-17
Hyundai					100		
TLE			179		2110		21
FSP21			1240		1150		
M521Z1			1240		1150		
			75		3750		72
			1900		750		6
TUCSON, 1x35							
Hyundai Motor (CZ)					225/60R17 99H		
Fz.z. Pers. bef. b. B Spl.					225/60R17 99H		
Mehrzweckfahrzeug							
715/2007*2018/183204					WEISS		0/-
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M. N. I					e5*2007/46*1076*03		
Benzin					13.09.19		FX77
0001	36DG	1591					
20:bie 1650*Datum zur Emissionsklasse: 23.11.2020*							

Tristen Krehel





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Delle, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Delle, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Delle, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Türe hinten links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)