



BMW 135i Cabrio

EZ 07/2008 | Roadster/Cabrio | Benzin | Automatikgetriebe |
168.985km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 95***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 135i [DE - Cp2 135 i EU4, 2007 - 2010] Cabrio		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBAUN93528VK39902	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.985km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 306 PS (225 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.979 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	470 	Beifahrertür	220 
Kotflügel vorne links	700 	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1200 	Seitenteil hinten rechts	160 
Motorhaube	300 	Heckklappe	170 
Dach	-		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Motor undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Siehe Lackwerte; H&R Fahrwerk und Felgensatz abweichend Auslieferungszustand; US-Import;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Aerodynamik-Paket M-Technic	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außenspiegel elektr. verstellbar	• Außenspiegel heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchten Weiß
• Bordcomputer	• Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
• Check-Control-System	• Dachhimmel Anthrazit
• Dachzierleisten	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	• EfficientDynamics-Paket
• Exterieurumfänge Wagenfarbe	• Fensterheber elektrisch vorn
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe mit Antenne
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 2-türig
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Motor 3,0 Ltr. - 225 kW 24V
• Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II	• Reifenpannen-Anzeige
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Network
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Verglasung grün getönt



Sonderausstattung

- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- Licht-Paket
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Fahrtür (Lackschaden, Rost)



Beifahrtür (Ausgeblichen/Matt)



Beifahrtür (Delle)



Dach (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)




Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



Seitenteil hinten rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Riss/Bruch)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)