



Citroën Berlingo 1.6 16V Multispace

EZ 02/2004 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 245.194km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo 1.6 16V Multispace		
Kategorie Van	FIN VF7GJNFUC93118378	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 245.194km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.587 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.596km	Letzter Service am 08/2018
Emissionsklasse Euro 3	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2004	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	128	Beifahrertür	112
Kotflügel vorne links	171 	Kotflügel vorne rechts	118
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	111
Seitenteil hinten links	116	Seitenteil hinten rechts	114
Motorhaube	98	Heckklappe	99
Dach	90		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel, am Zylinderkopf;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrersitz durchgesessen, mögliche Fehler bei Fernbedienung

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| • Airbag Beifahrerseite | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Armlehnen an Vordersitze | • Ausstellfenster hinten |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts |
| • Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts | • Außenspiegel heizbar, beide |
| • Drehzahlmesser | • Elektro-Paket |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Frontscheibe Verbundglas | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Getriebe 5-Gang | • Heckklappe |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Heckscheibenwischer |
| • Karosserie: 5-türig | • Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert |
| • Kopfstützen hinten | • Kopfstützen vorn |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar | • Modutop (Dachstausystem) |
| • Motor 1,6 Ltr. - 80 kW 16V KAT (NFU / TU5JP4) | • Nebelschlussleuchte |
| • Original Fahrzeug Farbe: FARBE
ISLANDGRAU/METALLIC-LACKIERUNG MIT
SCHUTZLACK | • Radstand 2693 mm |

- | | |
|---|---|
| • Reifen 185/65 R15 ..T | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rücksitz geteilt / verschiebbar | • Schiebetür links mit Fenster |
| • Schiebetür rechts mit Fenster | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre mit Transponder | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzbremsleuchte |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| • 6 Lautsprecher | • Außenspiegel Wagenfarbe |
| • Getriebe 5-Gang | • Getriebe 5-Gang - Typ: BE 4 R |
| • Klimaanlage | • Metallic-Lackierung |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm IFL5 | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wärmeschutzverglasung getönt |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















18.02.04	8001	800	0053	2	01	80	5800	1170
01	0200							1724
VF7GJNFUC93118378		X						1326
G NFD								1840
								1000
								1000
								71
BERLINGO								500
CITROËN (F)								185/65R15 88Y
PERSONENKRAFTWAGEN								185/65R15 88Y
GESCHLOSSEN								77-
EURO 3 UND 04								e2*2001/116*0276*01
Benzin								20.12.02
0001	0453	11587						VN594718
ZU 18-20:H.BIS 1658*ZU G:BIS 1458*								





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Steinschlag, Rost)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Anderer Schaden, Delle): Dichtung abgeklebt



Türe hinten links (Anderer Schaden, Delle): Dichtung abgeklebt



Türe hinten links (Anderer Schaden, Delle): Dichtung abgeklebt



Türe hinten links (Anderer Schaden, Delle): Dichtung abgeklebt



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)