



Fiat 500 DolceVita

EZ 01/2022 | Roadster/Cabrio | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Schaltgetriebe | 53.480km
Besteuerung: Differenzbesteuer (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung 500 DolceVita [DE - Ca2 1.0 Mild Hybrid EU6d, Dolce Vita, (Facelift) 2020 - 2022]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN ZFABF1CJ2NJF88156	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 53.480km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 71 PS (52 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 48.113km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 93g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	270 	Heckklappe	120
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel verchromt
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung und Verdeck
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert
- Karosserie: 2-türig
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auspuffblende verchromt
- Automatische Türverriegelung
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe
- Faltdach elektrisch
- Fensterzierleisten verchromt
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer vorn
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite

• Komfort-Paket	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Kühlergrill verchromt	• Lenkrad (Leder)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion für Audio	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW)	• Modellpflege
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: BLU DUPINTO DI BLU	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten lackiert inkl. Emblem 500	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Vinyl	• Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht	• Tagfahrlicht LED
• Tasche an Sitz vorn rechts	• Türgriffe außen verchromt
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Einparkhilfe elektronisch
• Einparkhilfe hinten	• Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7")
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, weiß	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Klimaautomatik	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Regen-/Lichtsensoren
• Tech-Paket Plus	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











13.01.2022	1727	AUD00044	2	1	52/5500	167
M1	A8		3571	-	1627-	
ZFAHF1C32N1F88156	9		1488	-	1076-1148	
FIAT						
312			109	1338	1338	
AVD1H			770	640		
E25ADM			770	640		
			83	3750	69	
FIAT 500					4	
FCA ITALY (I)			175/65R14 82T	- S, 53X14-3		
Fr. 2.Pers.bef.b. 8 Spl.			175/65R14 82T	- S, 53X14-3		
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AP					5	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e3*2007/46*0064*64			
Hybr. Benzin/E			17.08.2021	K	GF872777	
0008	36AP	999				



FREE TO GO
ROADSIDE ASSISTANCE

GARANTIE

MODELL 500X
INSPEKTION Polenb. Uder ☒
MOTORÖLWECHSEL ☒
VORGESEHEN BEI KM 4000
DURCHFÜHRT BEI KM 48713
FAHRGESTELL NR. 18.2.26
DATUM 18.2.26

STREIFEN UND UNTERGRIFFT
**HEIMRATH WOHNMÖBEL
UND KFZ-SERVICE GMBH**
Ammerkestr. 15 • 82239 Biburg
Telefon 08141 / 444 95

MODELL
INSPEKTION ☐
MOTORÖLWECHSEL ☐
VORGESEHEN BEI KM
DURCHFÜHRT BEI KM

MODELL
INSPEKTION ☐
MOTORÖLWECHSEL ☐
VORGESEHEN BEI KM
DURCHFÜHRT BEI KM

WARTUNGSSCHWELGE

Die Wartungen haben eine allgemeine
Angebot, werden durch sorgfältige
Zusammenfassung und die
technische Beschaffenheit des Motors
bestimmt.

Die Wartungen sind nur zu bestimmten
Zeitpunkten durchzuführen, die
in der Bedienungsanleitung
angegeben sind.

Die Wartungen sind nur zu bestimmten
Zeitpunkten durchzuführen, die
in der Bedienungsanleitung
angegeben sind.

Die Wartungen sind nur zu bestimmten
Zeitpunkten durchzuführen, die
in der Bedienungsanleitung
angegeben sind.


MODELL 500
INSPEKTION ☒
MOTORÖLWECHSEL ☒
VORGESEHEN BEI KM 15000
DURCHFÜHRT BEI KM 15800
FAHRGESTELL NR. 27.6.1029
DATUM 27.6.1029

STREIFEN UND UNTERGRIFFT
FIAT HÄNDLER
Stegfriedstr. 15 • 82239 Biburg
Telefon 08141 / 444 95

MODELL 500 CC
INSPEKTION de. Sten. Andrian, Baupf. ☒
MOTORÖLWECHSEL ☒
VORGESEHEN BEI KM 30.000
DURCHFÜHRT BEI KM 32.708
FAHRGESTELL NR. 161/1125
DATUM 161/1125

STREIFEN UND UNTERGRIFFT
**HEIMRATH WOHNMÖBEL
UND KFZ-SERVICE GMBH**
Ammerkestr. 15 • 82239 Biburg
Telefon 08141 / 444 95

FREE TO GO
ROADSIDE ASSISTANCE



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Schweller links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)