



Ford Fiesta Style

EZ 08/2008 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 157.908km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 88***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Style [DE - LimS5 1.3 EU4, Style, 2007 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0HXXGAJH8A61142	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 157.908km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 69 PS (51 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.082km	Letzter Service am 09/2023
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2008	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(6 mm)

(6 mm)

(7 mm)

(7 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(6 mm)

(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	50 	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	175 	Seitenteil hinten rechts	185 
Motorhaube	335 	Heckklappe	215 
Dach	370 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Tango
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Check-Control-System
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Gurtstraffer
- Heizung mit Umluftschaltung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,3 Ltr. - 51 kW KAT
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) |
| • Außenspiegel Wagenfarbe | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbton unterschied



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)